

平成30年度 函館市小・中学校・放課後児童クラブ 通学路等緊急合同点検一覧

	校区名	地番等	状況・危険内容	要望事項	対策	事業主体
1	青柳小学校	函館市青柳町10番7号	通学路ではあるが、歩道がなく、駐車車両が多い。 (両側駐車可能。地域住民のみではなく、登山者や通勤者が駐車している場合もあり検討必要)	歩道の設置(路上駐車排除)	学校での交通安全指導	学校
2	あさひ小学校	函館市大森町32番	老朽化し崩れそうである。(空き家)	付近道路安全の確保	学校での防犯指導 市の空き家処分支援周知(周知済)	学校 都市建設部
3	あさひ小学校	函館市大森町7番	壁が崩れそうである。(空きビル)	付近道路安全の確保	学校での防犯指導 市の空き家処分支援周知(周知済)	学校 都市建設部
4	あさひ小学校	函館市大森町4番	老朽化し崩れそうである。(空き家)	付近道路安全の確保	学校での防犯指導 市の空き家処分支援周知(周知済)	学校 都市建設部
6	あさひ小学校	函館市東川町16番	老朽化し崩れそうである。(空き家)	付近道路安全の確保	学校での防犯指導 市の空き家処分支援周知(周知済)	学校 都市建設部
7	あさひ小学校	函館市東川町3番	老朽化し崩れそうである。(空き家)	付近道路安全の確保	学校での防犯指導 市の空き家処分支援周知(周知済)	学校 都市建設部
8	あさひ小学校	函館市東川町19番 (北海道冷蔵)	壁が老朽化している。(コンクリート壁)	付近道路安全の確保	学校での防犯指導 市の空き家処分支援周知(周知済)	学校 都市建設部
9	あさひ小学校	函館市東川町12番 (龍谷幼稚園)	壁が老朽化している。壁沿いの道の人通りが 少ない。(コンクリート壁)	付近道路安全の確保	学校での防犯指導 市の空き家処分支援周知(周知済)	学校 都市建設部
10	あさひ小学校	栄町付近グリーンベルト 市役所横栄通り	木が茂っていて人通りも少なく、路上駐車も多い。	路上駐車排除	駐車禁止ではないため、防犯指導 街路樹は適正な管理を依頼	学校 市教委(→土木部)
11	あさひ小学校	函館市東雲町1-3の どんぐりクラブ前の道路	歩道の設置可否確認。歩車道が区分されておらず、 犯罪者が近寄りやすい場所である。	歩道の設置	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校
12	あさひ小学校	函館市東雲町1-3の どんぐりクラブの隣	駐車場有。駐車場管理者の表示確認。周囲から見 えにくく、連れ込やすい場所である。	駐車場の安全管理	学校での防犯指導 (特段、見通しも悪くないため、車両の出入りに注意)	学校
13	中部小学校	上新川10-10新川公園	ごみの放置が多い。公衆トイレがあるが少し離れた場所 にあり、人気が少ない。	公園の清掃、公衆トイレの 灯りの強化	学校での防犯指導 (特段、ゴミはなく、照明もあり。公園周辺も市設置の 街路灯は取替済み)	学校
14	中部小学校	新川町26番、27番交差点 付近グリーンベルト	見通しが悪く、植えこみに囲まれているため、車や人に 気づきづらい。	信号機の設置、または街路樹の 剪定	学校での交通安全指導 (再度の要望につき、街路樹の変更も含め担当課へ要 望)	学校 市教委(→土木部)

	校区名	地番等	状況・危険内容	要望事項	対策	事業主体
15	八幡小学校	函館市八幡町7-7の第1風の子クラブの近隣	空き地あり。管理者の表示確認。周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある。	空き地の安全管理	学校での防犯指導 地域住民やPTAの放課後見守りの実施、 警察パトロールの実施	学校、警察
16	八幡小学校	函館市亀田町3の老人ホームかめだの向かい	駐車場あり。管理者の表示確認。周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある。	駐車場の安全管理	学校での防犯指導 地域住民やPTAの放課後見守りの実施、 警察パトロールの実施	学校、警察
17	八幡小学校	函館市亀田町3の老人ホームかめだの近く	空き地あり。管理者の表示確認。周囲から見えにくく連れ込まれやすい場所がある、	空き地の安全管理	学校での防犯指導 地域住民やPTAの放課後見守りの実施、 警察パトロールの実施	学校、警察
18	八幡小学校	函館市八幡町7-7の第1風の子クラブの向かい	空き地あり。管理者の表示確認。周囲から見えにくく連れ込まれやすい場所がある。	空き地の安全管理	学校での防犯指導 地域住民やPTAの放課後見守りの実施、 警察パトロールの実施	学校、警察
19	八幡小学校	函館市八幡町7-7の第1風の子クラブの周辺	歩道なし。歩道の設置可否確認。歩車道が区分されておらず、犯罪者が近寄りやすい状況になる。	歩道の設置	学校での防犯指導 地域住民やPTAの放課後見守りの実施、 警察パトロールの実施 幅員不足のため歩道は困難	学校、警察
20	八幡小学校	函館市松川町39-7の周辺	歩道なし。歩道の設置可否確認。歩車道が区分されておらず、犯罪者が近寄りやすい状況にある。	歩道の設置	学校での防犯指導 地域住民やPTAの放課後見守りの実施、 警察パトロールの実施 幅員不足のため歩道は困難	学校、警察
21	万年橋小学校	吉川町6の東和電機製作所付近の跨線歩道橋	老朽化して危険 また線路に抜ける通路あり	付近道路安全の確保	H31～33修繕	土木部
22	万年橋小学校	北浜町の工場地帯 ブロック塀(7番, 9番)	工場が多く、ブロック塀で囲まれている	付近道路安全の確保	学校での注意喚起 所有者へ市の安全点検のお願い(済)	学校 都市建設部
23	万年橋小学校	旧万年橋幼稚園前スクールゾーン	スクールゾーンだが、車の交通量が多い	車の通行止め	学校での交通安全指導	学校
24	港小学校	市道港1-15号線(亀田港町3.4.16~21)	歩道・車道が狭く、積雪によっては車道を歩くことになり、危険である。	除雪	H34～35で改修予定あり	土木部
25	港小学校	国道227号(有川跨線橋)	歩道はあるがガードレールがない。大型車をはじめ、交通量が多い。	ガードレールの設置	学校で交通安全指導 (H26の点検にて設置難しい)	学校
26	港小学校	大野新道を旧こじまキッズクリニックで亀田港児童館に曲がった通り(亀田港38と39の間)	歩道なし。歩道の設置可否確認。周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある。	歩道の設置	警察パトロール 学校での見回り、防犯指導 (歩道は幅員狭く難しい)	学校 警察
27	港小学校	大野新道を旧こじまキッズクリニックで亀田港児童館に曲がった通り(亀田港38と40の間)	駐車場あり。管理者の表示確認。歩車道が区分されておらず、犯罪者が近寄りやすい状況にある。	駐車場の管理	警察パトロール 学校での見回り、防犯指導 (歩道は幅員狭く難しい)	学校 警察

	校区名	地番等	状況・危険内容	要望事項	対策	事業主体
28	港小学校	亀田港町25-9付近の細い道路	歩道の区分なし。歩道の区分可否確認。歩道が区分されておらず、犯罪者が近寄りやすい状況にある。	歩道の設置	警察パトロール 学校での見回り、防犯指導 (歩道は幅員狭く難しい)	学校 警察
29	港小学校	亀田港町25-9	駐車場あり。管理者の表示確認。周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある。	駐車場の管理	警察パトロール 学校での見回り、防犯指導	学校 警察
30	港小学校	亀田港児童館の周囲 (亀田港町42-15)	人通り、車通りが少ない。見守り活動やパトロールが必要か確認。子供が一人になったときに周囲の目が少ない。	見守りの実施	警察パトロール 学校での見回り、防犯指導	学校 警察
31	港小学校	亀田港児童館の周囲 (亀田港町42-16)	歩道の区分なし。歩道の区分可否確認。歩道が区分されておらず、犯罪者が近寄りやすい状況になる。	歩道の設置	警察パトロール 学校での見回り、防犯指導(歩道は幅員狭く難しい)	学校 警察
32	港小学校	亀田港児童館から亀田港町25スズキオートサービスの間	アパートの駐車場あり。管理者の表示確認。周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある	駐車場の管理	警察パトロール 学校での見回り、防犯指導	学校 警察
33	中島小学校	中島廉売ふれあいセンター前横断歩道	横断歩道の線はあるが、信号機がないので、子どもたちの下校時刻にたくさんの車が往来している。、信号がないために渡らせられず、遠回りをしている児童がいる。	信号の設置	学校での交通安全指導 (付近に信号あり難しい)	学校
34	中島小学校	ブロック塀	私有地の塀だが高さが非常に高く、危険	控え壁あり (すべてにあるかは不明)	学校での注意喚起 都市建設部への情報提供済	学校
35	千代田小学校	千代田小学校からキリンクラブ(梁川19-17国の華)	駐車場がいたるところにあり、周囲から見えにくく連れ込まれやすい場所がある。	駐車場の管理	見えにくさはないため、車の飛び出しにかかる交通安全指導	学校
36	柏野小学校	柏木町会館通り	人通り、車通りが少ない。見守り活動やパトロールが必要か確認。子供が一人になったときに周囲の目が少ない。	見守り活動の実施	学校での防犯指導 町会による防犯パトロール	学校 町会
37	柏野小学校	柏が丘通り	林があり、連続していることから、適切な植栽管理が必要。路上に死角があり、犯罪が起きても見えにくい。	見守り活動の実施	見えにくさはないため、自転車等との接触にかかる交通安全指導	学校 町会
38	柏野小学校	渡島総合振興局東部森林室あと	使用されておらず、管理者を表示したり、侵入規制措置をとるなど、対策が必要。地域環境の管理に課題がある。	施設の適正管理(ロープ切断されてるほか、茂みから自由に侵入でき、見通し悪い)	適正な管理を要望	北海道
39	柏野小学校	柏が丘通り	ツルハドラッグの駐車場あり。管理者の表示確認。周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある。	駐車場の管理	見えにくさはないため、車の飛び出しにかかる交通安全指導	学校

	校区名	地番等	状況・危険内容	要望事項	対策	事業主体
40	柏野小学校	市電通り(白樺通～柏木町会館通)	駐車場あり。管理者の表示確認。周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある。	駐車場の管理	見えにくさはないため、車の飛び出しにかかる交通安全指導	学校
41	柏野小学校	柏木町会館通(市電通り～柏が丘通)	駐車場あり。管理者の表示確認。周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある。	駐車場の管理	見えにくさはないため、車の飛び出しにかかる交通安全指導	学校
42	柏野小学校	谷藤整骨院(柏木町3)前の通り	ブロック塀があり、死角になっている。路上に死角が起きても見えにくく連れ込まれやすい	交差点の見通しの悪さ解消(看板設置済)	学校での交通安全指導	学校
43	柏野小学校	柏木町会館通と柏が丘通の角	タバコやゴミのポイ捨てがある。地域環境の管理に課題がある。	清掃美化	清掃美化活動	町会
44	柏野小学校	柏木町3の道路	狭い道路のためか歩道はない。歩車道が区分されておらず、犯罪者が近寄り康状況である。	歩道の設置	学校での防犯指導(歩道は幅員不足のため困難)	学校
45	柏野小学校	柏木町会館通(柏木町3～柏が丘通)	駐車場あり。管理者の表示確認。周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある。	駐車場の管理	見えにくさはないため、車の飛び出しにかかる交通安全指導	学校
46	柏野小学校	柏木町12～柏木ポプラ通	人通り、車通りが少ない。見守り活動やパトロールが必要な確認。子供が一人になったときに周囲の目が少ない。	見守り活動の実施	学校での防犯指導 町会による防犯パトロール	学校 町会
47	柏野小学校	柏木町12～柏木ポプラ通	路上に死角あり。見守り活動やパトロールが必要な確認。犯罪が起きても見えにくい。	見守り活動の実施	学校での防犯指導 町会による防犯パトロール	学校 町会
48	柏野小学校	柏木町12周辺	駐車場あり。管理者の表示確認。周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある。	駐車場の管理	見えにくさはないため、車の飛び出しにかかる交通安全指導	学校
49	金堀小学校	人見保育所の向かい側	歩車道の区分なし。歩車道の区分可否確認。歩車道が区分されておらず、犯罪者は近寄りやすい状況にある。	歩道の設置	学校での防犯指導(歩道は幅員不足のため困難)	学校
50	金堀小学校	あおぞらクラブとなり	駐車場有。管理者の表示確認。周囲から見えにくく、連れこまれやすい場所がある。	駐車場の管理	特段の対策不要と考える。 車の飛び出しにかかる交通安全指導	学校
51	駒場小学校	通称自衛隊通り・通称駒場通り交差点(駒場1)	自衛隊基地入り口と四叉路のため、横断歩道横断中に車が右折・左折してくる。危険。	信号機の設置	学校での交通安全指導(付近に信号あり難しい、交差点も)	学校

	校区名	地番等	状況・危険内容	要望事項	対策	事業主体
52	駒場小学校	通称駒場通り・通称漁り火通り交差点(広野町・湯浜町境界付近)	通称駒場通り・通称湯浜通りの交差する部分に変形交差点で危険。自転車交通の高校生も飛び出してくる	信号機の設置	学校での交通安全指導	学校
53	駒場小学校	通称駒場通り・スナッフルス付近(湯浜町4)	急カーブ。車のはみ出し多い	速度注意啓発等	学校での交通安全指導	学校
54	駒場小学校	乃木ぼうけんクラブ前の道路(乃木町4番)	道路の片側にのみ歩道あり。もう片方へ歩道の設置可否確認。歩車道が区分されておらず、犯罪者が近寄りやすい状況にある。	歩道の設置	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校
55	駒場小学校	乃木町4番	駐車場有。管理者の表示確認。周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある。	駐車場の管理	見えにくさはないため、車の飛び出しにかかる交通安全指導	学校
56	駒場小学校	なごみ温泉道路出入り口付近(乃木町4番)	空き地あり。管理者の表示確認。周囲からみえにくく連れ込まれやすい場所がある。	空き地の管理	見えにくさはないため、車の飛び出しにかかる交通安全指導	学校
57	北日吉小学校	函館市日吉町4丁目15,16番	函館新道建設のため、工事車両の通行が多いが、歩道がない。	歩道の設置	横断歩道設置済み	—
58	北日吉小学校	日吉中央通、函館臨空工業団地線交差点(日吉町4-4-5)	新設されたT字路で、横断歩道もない。	歩道の設置	学校での防犯指導 (通学路の指定をしておらず、子どもの通行はない)	—
59	北日吉小学校	日吉中央通と函館臨空工業団地線の旧交差点(日吉町4-5-16)	以前の道路が、住民用の道路に切り替わったが、歩道の整備がまだされていないため、危険である。	歩道の設置	歩道の整備済み	—
60	北日吉小学校	学校の校門を出て信号を渡った先	歩車道の区分なし。歩車道の区分可否確認。歩車道が区分されておらず、犯罪者が近寄りやすい状況	歩道の設置	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校

	校区名	地番等	状況・危険内容	要望事項	対策	事業主体
61	北日吉小学校	日吉クラブから日吉町4-23-19の間	歩車道の区分なし。歩車道の区分可否確認。歩車道が区分されておらず犯罪者が近寄りやす状況	歩道の設置	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校
62	日吉ヶ丘小学校区	函館市日吉町2丁目30-2の空き家のブロック塀	児童が歩く反対側でカラーコーン(土木部)で囲ってはいるが、ブロック塀が傾いていて危険。	付近道路安全の確保	市の空き家処分支援周知(周知済) 学校での防災指導	都市建設部 学校
63	湯川小学校区	湯川小通学路のサイクリングロード	人通り、車通りが少ない。見守り活動やパトロールが必要か確認。子供が一人になったときに周囲の目が少ない。	見守り活動の実施	学校での防犯指導 警察パトロール	学校 警察
64	湯川小学校区	湯川小通学路のサイクリングロード	沿道にある草木等が連続している。適切な植栽管理が必要。地域環境の管理に課題がある。	植栽の管理	植栽管理	土木部
65	湯川小学校区	はらっぱクラブ近くの川の沿道	ポイ捨てが多い。環境美化活動が必要。地域環境の管理に課題がある。	清掃美化活動	清掃美化活動	町会
66	湯川小学校区	はらっぱクラブから榎本町15周辺までの間	人通り、車通りが少ない。見守り活動やパトロールが必要か確認。子供が一人になったときに周囲の目が少ない。	見守り活動の実施	学校での防犯指導 警察のパトロール	学校 警察
67	湯川小学校区	湯川2-47から湯倉神社に向かう道路	歩車道の区分なし。歩車道の区分可否確認。歩車道が区分されておらず犯罪者が近よりやすい	歩道の設置	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校
68	高丘小学校区	高丘小グラウンドの向かいの空き地	たばこや空き缶のポイ捨てあり。地域環境の管理に課題がある。	清掃美化活動	地域での清掃美化活動	町会

	校区名	地番等	状況・危険内容	要望事項	対策	事業主体
69	高丘小学校区	高丘小グラウンドの向かいの空き地	空き地がある。環境美化活動が必要。周囲からみえにくく、連れ込まれやすい場所がある。	空き地の管理	地域での清掃美化活動	町会
70	高丘小学校区	高丘小から二本松の坂に出るまで	歩車道の区分なし。歩車道の区分可否確認。歩車道が区分されておらず、犯罪者が近寄りやすい状況にある。	歩道の設置	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校
71	高丘小学校区	高丘小通学路の二本松の坂の歩道	沿道にある草木等が連続している。地域環境の管理に課題がある。	清掃美化活動	地域での清掃美化活動	町会
72	高丘小学校区	つくし保育園向かいの「花の木」(お菓子屋さん)からはらっぱまでの住宅街	歩車道の区分なし。歩車道の区分可否確認。歩車道が区分されておらず犯罪者が近寄りやすい状況にある。	歩道の設置	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校
73	上湯川小学校区	高松町空港団地町会付近の道路(高松町575)	大型車両多く、通行注意。人通り少なく不審者注意	見守り活動の実施	学校での防犯指導 警察パトロール	学校 警察
74	上湯川小学校区	空港団地バス停付近道路(高松町575)	トラック、タクシーの通行が多く通行注意	交通安全	学校での交通安全指導	学校
75	上湯川小学校区	瀬戸川町38付近道路	人通り少なく、不審者に注意	見守り活動の実施	学校での防犯指導 警察パトロール	学校 警察
76	上湯川小学校区	函館市交通局資材置き場付近	大型車両多く、通行注意	交通安全	学校での交通安全指導	学校
77	上湯川小学校区	市民の森 横道路	人通り少なく、不審者に注意	見守り活動の実施	学校での防犯指導 警察パトロール	学校 警察
78	上湯川小学校区	かみゆのかわ医院付近(上湯川51)	交通量が多く、通行注意	交通安全	学校での交通安全指導	学校
79	上湯川小学校区	上湯川67付近道路(上湯川67)	道幅狭く、通行注意	交通安全	学校での交通安全指導	学校
80	上湯川小学校区	上湯川42付近道路	見通し悪く、通行注意	交通安全	学校での交通安全指導	学校
81	上湯川小学校区	上湯川50～51付近の川	川遊び危険	見守り活動の実施	学校での指導(注意喚起)	学校
82	上湯川小学校区	上湯川59付近の川	川遊び危険	見守り活動の実施	学校での指導(注意喚起)	学校
83	上湯川小学校区	上湯川47付近の川	川遊び危険	見守り活動の実施	学校での指導(注意喚起)	学校

	校区名	地番等	状況・危険内容	要望事項	対策	事業主体
84	上湯川小学校区	上湯川36～37付近 通称だらだら坂下交差点	見通し悪く、通行注意	交通安全	学校での交通安全指導	学校
85	上湯川小学校区	上湯川27～28付近川沿い	人通り少なく、不審者に注意	見守り活動の実施	学校での指導 警察パトロール	学校 警察
86	旭岡小学校区	旭岡小からにじのはなクラブの間の遊歩道	見守り活動やパトロールが必要か確認。子供が一人になったときに周囲の目が少ない	見守り活動の実施	学校での防犯指導 警察パトロール	学校 警察
87	旭岡小学校区	旭岡小からにじのはなクラブの間の遊歩道	遊歩道に大木があり、死角になっている。路上に死角があり、犯罪が起きても見えにくい	見守り活動の実施	学校での防犯指導	学校
88	東小学校区	函館市銭亀町の家ブロック塀	函館市銭亀町300番46号	ブロック塀にひびが入っており壊れそうである	学校での指導 都市建設への情報提供済	学校
89	桔梗小学校区	cloverGS(5号線沿い)を左折したところ	見守り活動やパトロールが必要か確認 子どもが一人になったときに周囲の目が少ない	見守り活動の実施	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校
90	桔梗小学校区	cloverGS(5号線沿い)を左折したところとその先を右折したところ。	歩車道の区別なし、歩車道の区分可否確認。歩車道の区分されておらず、犯罪者が近寄りやすい状況にある。	歩道の設置	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校
91	桔梗小学校区	桔梗小からききょうクラブまでの間	5号線から小路、旧道に入るとほぼ人通りはない。見守り活動やパトロールが必要か確認。子供が一人になったときに周囲の目が少ない。	見守り活動の実施	学校での防犯指導 町会による防犯パトロール	学校 町会
92	桔梗小学校区	旧道沿い	路上駐車があり、他の通行車両が見えにくくなり、確認のために子どもが身を乗り出す。歩道をふさいでいる車両あり。路上に死角があり、犯罪が起きても見えにくく。	見守り活動の実施	学校での防犯指導 町会による防犯パトロール	学校 町会
93	桔梗小学校区	旧道沿い	旧道沿いにたばこや空き缶が多い。環境美化活動が必要。地域環境の管理に課題がある。	美化活動の実施	清掃美化活動	町会
94	桔梗小学校区	旧道沿い	旧道沿いは片方のみ歩道あり。5号線と旧道間の小路は歩車道の区別なし。歩車道の区分可否確認。歩車道が区分されておらず、犯罪者が近寄りやすい状況にある。	歩道の設置	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のためつ子おdp)	学校

	校区名	地番等	状況・危険内容	要望事項	対策	事業主体
95	桔梗小学校区	5号線と旧道の間の小路	5号線と旧道の間の小路にカレー屋とアパートの駐車場あり。管理者の表示確認。周囲から見えにくく、連れかまれやすい場所である。	見守り活動の実施	建物の奥にアパートがあるが、見通しは悪くなく、学校での防犯指導	学校
96	桔梗小学校区	ききょうクラブ周辺	ききょうクラブに向かって右隣家と隣接する横路地を入れて少し進んだところに駐車場あり。管理者の表示確認。周囲から見えに	土地の管理	視界は悪くなく、車の出入りにかかる交通安全指導。	学校
97	桔梗小学校区	ききょうクラブ周辺	6の駐車場の隣にブロック塀がある。死角がある可能性あり。見守り活動やパトロールが必要か確認。路上に死角がある。	見守り活動の実施	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校
98	桔梗小学校区	ききょうクラブから桔梗町403までの間	ききょうクラブから自宅(桔梗町403)に向かう最初の小路は歩車道の区別なし。歩車道の区分可否確認。歩車道が区分されておらず、犯罪者がちかづりやすい環境になっている。	歩道の設置	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校
99	桔梗小学校区	桔梗町59周辺	見守り活動やパトロールが必要か確認。子供が一人になったときに、周囲の目が少ない。	見守り活動の実施	学校での防犯指導	学校
100	桔梗小学校区	まつもと動物病院(5号線沿い)の前	バス停と赤松があり、歩道部分が極端に狭い。見守り活動やパトロールが必要か確認。路上に死角があり、犯罪がおきてもみえにくい。	歩道の拡幅	歩道の拡幅要望	国
101	桔梗小学校区	桔梗駅近くの生協と北洋銀行の間の踏切	歩車道の区別なし。歩車道の区分可否確認。歩車道が区分されておらず、犯罪者が近寄りやすい。	歩道の設置	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校
102	中の沢小学校区	旧国道5号線全般。	道幅が狭い割に車の速度が速い。また、脇道から出る車が非常に多い。	歩道の設置	学校での交通安全指導 見守り活動 警察パトロール	学校 警察
103	中の沢小学校区	桔梗3-8周辺	見守り活動やパトロールが必要か確認。子供が一人になったときに周囲の目が少ない。	見守り活動の実施	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難) 見守り活動	学校 警察
104	中の沢小学校区	桔梗3-8前の道路	歩車道の区別なし。歩車道の区分可否確認。歩車道が区分されておらず、犯罪者が近寄りやすい状況にある。	歩道の設置	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難) 見守り活動	学校 警察

	校区名	地番等	状況・危険内容	要望事項	対策	事業主体
105	北昭和小学校区	5号線セブンイレブンと簡易郵便局の間を入り学童までの道路	歩車道の区別なし。歩車道の区分可否確認。歩車道が区分されておらず、犯罪者は近寄りやすい状況にある。	歩道の設置	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため難しい)	学校
106	昭和小学校区	市道昭和2-7号線(昭和2丁目19番~21番)	交通量が多いが、片側しか歩道がなく、児童の道路横断が危険。また、冬期間は住民が歩道に排雪するため危険。	見守り活動の実施	学校での防犯指導	学校
107	昭和小学校区	昭和小からコンビニ手前を右折した先にある公園の角	高いブロック塀とに庭木がある。路上に死角があり、犯罪が起きても見えにくい	見守り活動の実施	学校での防犯指導	学校
108	昭和小学校区	昭和小からコンビニ手前を右折後学童までの間	歩車道の区別なし。歩車道の区分可否確認。歩車道が区分されておらず、犯罪者が近寄りやすい常用にある。	見守り活動の実施	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校
109	昭和小学校区	富岡町2丁目54周辺	住宅街だが、人があまり歩いていない。見守り活動やパトロールが必要か確認。子供が1人になったときに周囲の目が少ない。	見守り活動の実施	学校での防犯指導	学校
110	昭和小学校区	富岡町2丁目54周辺	住宅街で小路。歩車道の区別なし。歩車道の区分可否確認。歩車道が区分されておらず、犯罪者は近寄りやすい状況にある。	見守り活動の実施	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校
111	亀田小学校区	富岡町2丁目34向かい	駐車場有。管理者の表示確認。周囲から見えにくくつれこまれやすい場所がある。	見守り活動の実施	学校での防犯指導 警察パトロール	学校 警察
112	中央小学校区	函館市美原2丁目歩道	曲がり角に高い塀があり見通しが悪い(民家)	見守り活動の実施	学校での防犯指導	学校
113	中央小学校区	函館市富岡町にある緑地公園(富岡町3丁目15)	高校生等のたまり場になっており、花火などもやっております危険。	見守り活動の実施	学校での防犯指導 (帰宅指導) 夜間消灯対応済み	学校

	校区名	地番等	状況・危険内容	要望事項	対策	事業主体
114	北美原小学校区	美原3丁目60から美原学園通りまでの間	片側しか歩道がない。歩道の設置可否確認。歩車道は区分されておらず、犯罪者が近寄りやすい状況	歩道の設置	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難) 一時停止看板設置済(町会)	学校
115	北美原小学校区	美原3丁目57ブロック手前の角	柵があり、見通しが悪い。見守り活動やパトロールが必要か確認。路上に死角があり、犯罪が起きても見えにくい。	見守り活動の実施	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため難しい) 町会、警察パトロール	学校 町会 警察
116	北美原小学校区	石川町131周辺	見守り活用やパトロールが必要か確認。子供が一人になったときに周囲の目が少ない。	見守り活動の実施	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため難しい) 町会、警察パトロール	学校 町会 警察
117	北美原小学校区	むつみ通り沿いのコンビニ出入口	駐車場出入口のため危険。周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある。	見守り活動の実施	見えにくさはないため、車の飛び出しにかかる交通安全指導 町会、警察パトロール	学校 町会 警察
118	北美原小学校区	亀田外角通り沿いのドラックストア出入口	駐車場出入口のため危険。周囲から見えにくく、連れ込まれやすい環境。	見守り活動の実施	見えにくさはないため、車の飛び出しにかかる交通安全指導 町会、警察パトロール	学校 町会 警察
119	北美原小学校区	元気クラブから石川町327までの間	スーパー等の駐車場あり。車出入りのため危険。周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある。	今見守り活動の実施	見えにくさはないため、車の飛び出しにかかる交通安全指導 町会、警察パトロール	学校 町会 警察
120	神山小学校区	いっ稚周辺 神山3-52-8	歩車道の区別なし。歩車道の区分可否確認。周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所	歩車道のなし	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校
121	神山小学校区	いっ稚周辺 神山3-52-8	いっ稚の隣に空き家がある。管理者による適切な管理が必要。周囲から見えにくくつれこまれやすい	見守り活動の実施	空き家であるが庭木の伐採等管理されている。 学校において防犯指導	学校
122	神山小学校区	居酒屋かまた駐車場の裏通り	見守り活動やパトロールが必要か確認。子供が一人になったときに周囲の目が少ない。	見守り活動の実施	見えにくさはないため、車の飛び出しにかかる交通安全指導	学校
123	神山小学校区	神山町278付近	駐車場と空き地がある。管理者による適切な管理が必要。周囲から見えにくく、連れ込まれやすい箇所がある。	見守り決道の実施	学校での防犯指導 地域の見守り活動	学校 町会

	校区名	地番等	状況・危険内容	要望事項	対策	事業主体
124	赤川小学校区	赤川IC出入り口	インター出入り口危険。周囲から見えにくく連れ込まれやすい場所がある。	見守り活動の実施	学校での防犯指導	学校
125	赤川小学校区	赤川1丁目13前道路	人通りが少ない住宅街。見守り活動やパトロールが必要か確認。子供が一人になったときに周囲の目が少ない。	見守り活動の実施	学校での防犯指導 通常の住宅街であり地域の見守り	学校
126	赤川小学校区	赤川1丁目13前道路	歩車道の区別なし。歩車道の区分可否確認。歩車道が区分されておらず、犯罪者が近寄りやすい	歩道の設置	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため難しい) 通常の住宅街であり地域の見守り	学校
127	赤川小学校区	居酒屋かまだ駐車場	管理者の表示確認。周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある。	見守り活動の実施	見えにくさはないため、車の飛び出しにかかる交通安全指導	学校
128	赤川小学校区	四稜郭方面に向かう交差点手前	人や車の通りが少ない。見守り活動やパトロールが必要か確認。周囲の目が少ない。	見守り活動の実施	見えにくさはないため、車の飛び出しにかかる交通安全指導	学校
129	赤川小学校区	四稜郭方面に向かう交差点手前	見守り活動やパトロールが必要か確認。路上に死角があり、犯罪が起きても見えにくい。	見守り活動の実施	見えにくさはないため、車の飛び出しにかかる交通安全指導	学校
130	赤川小学校区	四稜郭方面に向かう交差点手前	沿道に草木等が伸びきっていたり、連続していたりする。適切な環境美化活動が必要。	環境美化活動	環境美化活動	学校
131	赤川小学校区	四稜郭方面に向かう交差点	空き地がある。管理者による適切な管理が必要。周囲から見えにくく、連れ込みやすい場所がある。	見守り活動の実施	見えにくさはないため、車の飛び出しにかかる交通安全指導	学校

	校区名	地番等	状況・危険内容	要望事項	対策	事業主体
132	東山小学校区	第2おひさまいるクラブ 前の道路	車通りが多く、歩行者ゾーンが狭いため危険。歩道の設置可否確認。歩車道が区分されておらず犯罪者が近寄りやすい。	歩道の設置	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校 町会
133	東山小学校区	第2おひさまいるクラブ 前	東山墓園の駐車場が近くにある。管理者の表示確認。周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある。	見守り活動の実施	学校での防犯指導 町会による防犯パトロール	学校 町会
134	東山小学校区	第2おひさまいるクラブ から東山3-15-10の間	歩車道の区別なし。歩車道の区分可否確認。歩車道が区分されておらず、犯罪者が近寄りやすい。	歩道の設置	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため難しい)	学校
135	東山小学校区	第2おひさまいるクラブ 前の道路	東山墓園の前の道路沿いに草木が連続している場所がある。管理者による適切な植栽管理が必要。地球環境の管理に課題。	見守り活動の実践	学校での防犯指導 町会による防犯パトロール 適切な植樹管理	学校 町会 土木
136	東山小学校区	第2おひさまいるクラブ 前の道路	道が細く、見通しが悪い。見守り活動やパトロールが必要か確認。路上に死角があり、犯罪が起きても見えにくい。	見守り活動の実施	学校での防犯指導 町会によるパトロール	学校 町会
137	東山小学校区	第2おひさまいるクラブ 前の松見通から「純パレス」を右折してバス通り までの間。	車・人通りが少ない。見守り活動やパトロールが必要か確認。こどもがひとりになったときに周囲の目が少ない。	見守り活動の実施	学校での防犯指導 町会によるパトロール	学校 町会
138	東山小学校区	東山2-24と東山2-23の 角地	空き地がある。管理者による適切な管理が必要。周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある。	見守り活動の実施	学校での防犯指導 コンテナが置かれているが、周囲から見えにくくはない。	学校 町会
139	東山小学校区	東山2-20と東山2-21 の間の道路	歩車道の区別なし。歩車道の区分可否確認。歩車道が区分されておらず、犯罪者が近寄りやすい状況にある	歩道の設置	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校 町会
140	東山小学校区	おひさまいるクラブから 東山2-17-41の間	歩車道の区別なし。歩車道の区分可否確認。歩車道が区分されておらず、犯罪者か近寄りやすい状況にある。	歩道の設置	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校 町会
141	東山小学校区	おひさまいるクラブから 東山2-22に抜けるL字道 路	見守り活動やパトロールが必要か確認。子供が一人になったときに周囲の目がすくない。	見守り活動の実施	学校での防犯指導	学校 町会

	校区名	地番等	状況・危険内容	要望事項	対策	事業主体
142	東山小学校区	おひさまいろクラブから東山2-22に抜けるL字道路の途中	空き地がある。管理者による適切な管理が必要。周囲からみえにくく連れ込まれやすい場所である。	見守り活動の実施	学校での防犯指導	学校 町会
143	東山小学校区	おひさまいろクラブから東山2-16-13の間	歩車道の区別なし。歩車道の区分可否確認。歩車道が区分されておらず、犯罪者が理借りやすい場所がある。	歩道の設置	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校 町会
144	東山小学校区	おひさまいろクラブから東山2-47-6の間	不審者が出たことがある。見守り活動やパトロールが必要。子供が一人になったときに周囲の目が少ない。	見守り活動の実施	学校での防犯指導	学校 町会
145	東山小学校区	おひさまいろクラブから東山2-47-6の間	地域間の管理。たばこや空き缶のポイ捨てをよく目にする。適切な環境美化活動が必要。	環境美化活動	環境美化活動	学校
146	東山小学校区	おひさまいろクラブから東山2-47-6の間	歩車道の区別なし。歩車道の区分可否確認。歩車道が区分されておらず犯罪者が近寄りやすい	歩道の設置	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校
147	本通小学校区	函館市本通 大谷短大横 六叉路付近	函館市本通1丁目40番	学童保育が近く多くの児童が通る道だが、交通量が多い六叉路付近が大変危険	学校での交通安全指導 町会のパトロール	学校 町会
148	本通小学校区	函館市本通 スーパー魚長横歩道(本通1丁目43番)	学校前だが歩道が非常に狭く、自転車も通り危険	歩道の整備	学校での交通安全指導 (幅員不足のため拡幅は困難)	学校
149	本通小学校区	函館市本通 本通町会館前道路(本通1丁目25番)	斜め道路の入り口で横断が危険	交通安全	学校での交通安全指導	学校
150	本通小学校区	函館市本通の本通中学校校門前(本通2-56-7)	交通量が多いにもかかわらず、歩道が途切れ、民家の車庫がおかれているので車道に出なければならぬ。 (経過を見れば私有地)	歩道の整備	学校での交通安全指導 (幅員不足のため設置は困難)	学校
151	本通小学校区	鍛冶1丁目1付近	見守り活動やパトロールが必要か確認。子供が一人になったときに周囲の目が少ない。	見守り活動の実施	学校での防犯指導	学校
152	本通小学校区	鍛冶1丁目1付近	ブロック塀とガレージがある。見守り活動やパトロールが必要か確認。 路上に死角があり、犯罪が起きても見えにくい。	見守り活動の実施	学校での防犯指導	学校

	校区名	地番等	状況・危険内容	要望事項	対策	事業主体
153	本通小学校区	鍛冶1丁目1付近	たばこや空き缶等のポイ捨てあり。適切な環境美化活動が必要。地域環境の管理に課題	見守り活動の実施	学校での防犯指導 環境美化活動	学校 町会
154	本通小学校区	鍛冶1丁目1付近	駐車場有。管理者の表示確認。周囲から見えにくく連れ込まれやすい。	見守り活動の実施	学校での防犯指導	学校
155	本通小学校区	本通クラブから右折直進の道路	歩車道の区別なし。歩車道の区分可否確認 歩車道が区分されておらず、犯罪者が近寄りやすい	歩道の整備	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校
156	本通小学校区	本通1丁目36の道路	歩車道の区別なし。歩車道の区分可否確認。 歩車道が区分されておらず、犯罪者が近寄りやすい。	歩道の整備	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校
157	本通小学校区	本通セブンイレブンから本通中央通りへの道路	リコーの駐車場有。管理者の表示確認。周囲から見えにくく、連れ込まれやすい場所がある。	駐車場の管理	学校での防犯指導 地域の見守り活動(2階に事務所)	学校
158	本通小学校区	本通クラブから本通中央通りへの道路	歩車道の区別なし。歩車道の区分可否確認。 歩車道が区分されておらず、犯罪者が近寄りやすい	歩道の整備	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校
159	本通小学校区	本通クラブから本通中央通りへの道路	。空き地あり。管理者の表示確認。。周囲から見えにくく連れ込まれやすい	歩道の整備	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校
160	本通小学校区	本通クラブから右折直進の道路	見守り活動やパトロールが必要か確認 子どもが一人になったときに周囲の目が少なし	歩道の整備	学校での防犯指導	学校
161	本通小学校区	花屋のオブラート(鍛冶1丁目5)前の道路	見守り活動やパトロールが必要か確認。子供が一人になったときに周囲の目が少ない、歩車道の区別なし。歩車道の区分可否確認	歩道の整備	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校
162	本通小学校区	中道1丁目28周辺	駐車場あり。管理者の表示確認周囲から見えにくく連れ込まれやすい	駐車場の整備	学校での防犯指導	学校
163	本通小学校区	本通1丁目52「トップ」隣家のブロック塀	見守り活動やパトロールが必要か確認。路上に死角があり犯罪がおきてもみえにくい。	見守り活動の実施	学校での防犯指導	学校
164	本通小学校区	鍛冶1丁目55沿道	草木が歩道までのびている。適切な環境美化活動が必要。地域環境の管理に影響がある。	環境美化	学校での防犯指導	学校
165	本通小学校区	大谷短大と松見通りの交差点	空き地あり。管理者の表示確認。	空き地の管理	学校での防犯指導	学校
166	本通小学校区	本通小周辺	大きい通り以外はほとんど人の目がない。見守り活動やパトロールが必要か確認。	見守り活動の実施	学校での防犯指導	学校

	校区名	地番等	状況・危険内容	要望事項	対策	事業主体
167	本通小学校区	大谷幼稚園すぐの大きな交差点	幼稚園側から左折する車がものすごいスピードで走行。信号の設置や警察のパトロールが必要。	交通安全指導	学校での交通安全指導	学校
168	本通小学校区	本通第4号児童公園	たばこや空き缶等のポイ捨てあり。不審者情報あり。適切な環境美化活動や見守り活動やパトロールが必要。	公園の美化	市教委→土木部(美化活動依頼) 町会→環境美化活動	土木部 学校
169	本通小学校区	本通小周辺の住宅街	歩車道の区別なし。歩車道の区分可否確認。	歩道の整備	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校
170	本通小学校区	本通小グラウンド周辺	草木等が連続している。草木がのびる前にアンケートをとり、草木の整備をしてほしい。適切な環境美化活動が必要。	美化活動	学校での指導	学校
171	本通小学校区	大谷幼稚園横の空き地	草木等が連続している。草木がのびる前にアンケートをとり、草木の整備をしてほしい。適切な環境美化活動が必要。	美化活動(民有地)	管理者へ依頼	—
172	本通小学校区	本通2丁目23-23のとなり	空き地あり。管理者の表示確認。	空き地の管理	学校での防犯指導	学校
173	本通小学校区	鍛冶1丁目3番千葉商店付近	歩車道の区別なし。歩車道の区分可否確認。	歩道の整備	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校
174	本通小学校区	鍛冶1丁目6-15付近	駐車場、空き家がある。管理者の表示確認。	駐車場の管理	学校での防犯指導	学校
175	本通小学校区	本通第4号幼児公園前の道路	人通りが少なく感じられる。長い間、ベンチの所が立入禁止になっている。見守り活動やパトロールが必要か確認。	見守り活動の実施	藤棚が撤去され、立ち入り禁止は解除	—
176	本通小学校区	本通1丁目13前道路	歩車道の区別なし。歩車道の区分可否確認。	歩道の整備	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため困難)	学校
177	本通小学校区	松見通り沿いコンビニあたり	沿道に木が連続している。数メートル。管理者による適切な植栽管理が必要。	街路樹の剪定	適切な管理を土木部に依頼	市教委→土木
178	本通小学校区	本通1丁目13手前	手前4件目が空き家。5件目が空き地。管理者による適切な管理が必要。	空き地の管理	学校での防犯指導	学校
179	本通小学校区	本通1丁目	スーパーの駐車場あり。管理者の表示確認。	駐車場の管理	特段の対策不要と考える。 車の飛び出しにかかる旨学校での交通安全指導	学校

	校区名	地番等	状況・危険内容	要望事項	対策	事業主体
180	南本通小学校区	タイヤ館函館本通～本通4-8までの間	歩車道の区分なし。歩車道の区分可否確認。歩車道が区分されておらず、犯罪者が近寄りやすい状況にある。	歩道の整備	学校での防犯指導 (歩道は幅員不足のため難しい)	学校
181	えさん小学校区	中浜町から大洞町にかけての路側帯道道41号線	道路が狭く、歩道がない。路側帯の白線が不鮮明な部分が多い。	道道415線白線路側帯幅広く引くことは可能か	市教委→道へ要望	学校
182	えさん小学校区	恵山西バス停横交差点(恵山町17)	急な坂道で見通しが悪い	道路整備	学校での交通安全指導	学校
183	えさん小学校区	川上町 川上団地へ行く途中の歩道(川上町442)	人家と人通りが少ない。		町会, 地域住民, PTAの見守り強化	学校