

函館市内通学路の要対策箇所一覧表

【潮見中学校】

路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体
市道青柳11号線	①	青柳町10番7号 校舎周辺市道	路上駐車が多く、自動車がすれ違えず危険	町会と協議する	教育委員会(学校)

【凌雲中学校】

路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体
市道千代台22号線	①	千代台町22番 校舎東側市道	道路・歩道ともに狭く危険	駐車禁止規制により改善済み	警察
松川町、大縄町の全市道	②	松川町および大縄町の市道	歩道がなく危険	交通安全指導	教育委員会(学校)

【大川中学校】

路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体
市道ときわ通	①	亀田町7番	交通量が多いが、道路・歩道ともに狭く危険	市道ときわ通の整備計画あり	土木部
市道亀田5号線	②	八幡町22番16号付近市道	街灯がなく薄暗いため、児童の通学に不安	防犯灯の整備を町会へ要望	教育委員会(学校)
市道八幡16号線	③	八幡町13番4号付近市道	道路が狭く、入り組んでおり危険	交差点の改良計画あり	土木部
市道亀田7号線	④	亀田町6番	街灯がなく薄暗いため、児童の通学に不安	防犯灯の整備を町会へ要望	教育委員会(学校)

【湯川中学校】

路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体
市道日吉中央通	①		交通量が多いが、冬季の歩道除雪がなされず、車道を歩くことになり危険	1種除雪路線に指定しており、今後とも計画的に除排雪を進めていく	土木部

【戸倉中学校】

路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体
市道高丘4号線	①	高丘町50番	交通量が多く、速度超過する車も多く危険	交通安全指導	教育委員会(学校)
市道文教通3号	②	戸倉町26番	道路が狭く、交通量が多い急な坂道であり危険	交通安全指導	教育委員会(学校)
市道上湯川41号線	③	上湯川295番 市民の森付近市道	街灯がなく、人通りも少ないため、不審者対応等で不安	防犯灯の整備を町会へ要望	教育委員会(学校)
市道榎本高丘線	④	高丘町4番	バス路線であり、大型車も通行するが、歩道がなく危険	交通安全指導 市道榎本高丘線の整備を検討	教育委員会(学校) 土木部
市道滝沢見晴線	⑤	高丘町9番～11番	道路が狭く、急な坂道であり、スリップした車両との接触の危険	今後とも計画的に冬季の道路維持管理に努めていく 一部区間整備計画あり	土木部 北海道
市道高丘30号線	⑥	上野町36番4号 百寿会館前交差点	道路が狭く、見通しが悪いため危険	道路反射鏡の設置を検討。改善に努めていく。	土木部

【銭亀沢中学校】

路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体
市道古川3号線	①	古川町140番～313番	道路に凹凸があり、水たまりができる。また、冬季には路面が凍結し、轍ができるため歩きづらく、児童の通学が危険	凍結時には焼砂を散布する他、注意喚起に努める	教育委員会(学校)
道道米原古川線	②	古川町9番付近道道	街灯の設置間隔が広く薄暗いため、不審者対応等で不安	街灯の照度が増し、改善された	町会

函館市内通学路の要対策箇所一覧表

【桔梗中学校】

路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体
市道桔梗37号線	①	桔梗町381番	歩道はあるが、交通量が多く、車の速度も速いため危険	交通安全指導	教育委員会(学校)
桔梗14号線ほか1線	②	桔梗町433番付近市道	街灯がなく薄暗いため、不審者対応等で不安	防犯灯の整備を町会へ要望	教育委員会(学校)
市道石川29号線	③	石川町167番付近市道	街灯がなく薄暗いため、不審者対応等で不安	防犯灯の整備を町会へ要望(石川稜北土地区画整理事業区域内)	教育委員会(学校)

【桐花中学校】

路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体
市道桐花通	①	富岡町1丁目19番付近市道	歩道が狭く、交通量も多いため危険。冬季は足元視界が不良で危険	車道除雪を適宜実施することで、交差点の雪山を軽減に努めていく。 要望箇所のカーブミラーにつきましては、難しいと判断しているが、様子を見させてもらいたい。	土木部
市道富岡1-14号線	②	富岡町1丁目23番～39番	交通量が多いが、片側しか歩道がなく危険	交通安全指導	教育委員会(学校)

【本通中学校】

路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体
市道東山墓園通ほか1線	①	神山2丁目9番～陣川町98番	街灯がなく薄暗いため、不審者対応等で不安	防犯灯の整備を町会へ要望	教育委員会(学校)

【北中学校】

路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体
市道放射4-2号線ほか2線	①	日吉町4丁目16番～19番交差点	見通しの悪い交差点だが、信号がなく、児童の道路横断が危険	交通安全指導	教育委員会(学校)
市道山の手2-18号線	②	山の手2丁目53番	道路が狭く危険	交通安全指導	教育委員会(学校)

【潮光中学校】

路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体
市道釜谷1号線	①	釜谷町228番の校舎周辺市道	道路が狭く、歩道もないため危険	交通安全指導	教育委員会(学校)
国道278号	②	国道278号線と校舎の間の道路	道路が狭く、急な坂道であり危険	学校による対応を継続	教育委員会(学校)
市道釜谷1号線	③	釜谷町5番～釜谷町228番	冬期間は道路が凍結し、急な坂道のため転倒の恐れがあり危険	焼砂の散布および注意喚起に努める	教育委員会(学校)

【日新中学校】

路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体
国道278号	①	新二見町戸井トンネル	トンネル内の歩道が狭く危険	交通安全指導	教育委員会(学校)

函館市内通学路の要対策箇所一覧表

【尾札部中学校】

路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体
国道278号	①	川汲町～尾札部町(旧国道)	大型車交通量が多く、道路も狭いが、歩道がなく危険	交通安全指導	教育委員会(学校)
国道278号	②	川汲町～尾札部町(バイパス)	街灯がなく薄暗いため、不審者対応等で不安	防犯灯の整備を町会へ要望	教育委員会(学校)

【深堀中学校】

路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体
市道湯川1-8号線	①	湯川町1丁目22番～42番	歩道が狭く、歩道内に電柱がある場所は、車道を歩くことになり危険	他の通学路の通行も含めて検討	教育委員会(学校)