

函館市内通学路の要対策箇所一覧表(中学校)

【青柳中学校】

| 年度  | 路線名      | 箇所番号 | 箇所名・住所                   | 通学路の状況・危険内容  | 改善要望内容                          | 対策内容    | 事業主体 |
|-----|----------|------|--------------------------|--|---------------------------------|---------|------|
| H26 | 市道青柳11号線 | ①    | 青柳町10番7号 校舎周辺市道          | 路上駐車が多く、自動車がすれ違い危険   | 駐車禁止規制                          | 町会と協議する | 学校   |
| H30 | H29 変更なし |      |                          |  |                                 |         |      |
| R1  | H30 変更なし |      |                          |  |                                 |         |      |
| R2  |          | ②    | 市道青柳11号線(青柳町10番7号校舎周辺市道) | 路上駐車が多く、自動車がすれ違うのがやっとの状態。下校時特に危険。<br>校舎側に杭を打ち、ロープを張り、若干の歩行スペースを作っている。また、登下校指導を職員が行っている | 生徒が安全に通れるような対策(駐車禁止の対応)とスペースの確保 | 交通安全指導  | 学校   |

【港中学校】

| 年度  | 路線名       | 箇所番号 | 箇所名・住所       | 通学路の状況・危険内容                  | 改善要望内容 | 対策内容                 | 事業主体 |
|-----|-----------|------|--------------|------------------------------|--------|----------------------|------|
| H28 | 市道港2-17号線 | ①    | 港町2丁目7番と8番の間 | 冬期間の通行スペースの確保(歩道と車道の区別がなく危険) | 除雪     | 通学路の確保を考慮した除排雪を進めていく | 土木部  |
| H30 | H29 変更なし  |      |              |                              |        |                      |      |
| R1  | H30 変更なし  |      |              |                              |        |                      |      |
| R2  | 要望なし      |      |              |                              |        |                      |      |

【巴中】

|              |                |   |   |   |                     |              |    |
|--------------|----------------|---|---|---|---------------------|--------------|----|
| H29<br>(H30) | 道道83号線、競輪場通りほか | ① | 堀川町5                                    | 変形五差路となっており、交通量が多く事故が起きやすい                | 変形五差路の解消            | 交通安全指導       | 学校 |
|              | 道道83号線、競輪場通りほか | ② | 堀川町4                                    | 変形五差路となっており、交通量が多く事故が起きやすい                | 変形五差路の解消            | 交通安全指導       | 学校 |
|              |                | ③ | 高盛町14, 15<br>(栄営業所前, 函館バス高盛営業所前)        | 交通量が多く事故が起きやすい                            | 横断歩道の設置             | 交通安全指導       | 学校 |
|              |                | ④ | 宇賀浦町18<br>マルキチ食品前                       | 交通量が多く事故が起きやすい                            | 横断歩道の設置             | 交通安全指導       | 学校 |
|              |                | ⑤ | 千代台29<br>青年センター周辺(電車通りからテニスコートへ向かう三角地帯) | 死角が多く、事故が起きやすい                            | —                   | 交通安全指導       | 学校 |
|              | 日乃出広路          | ⑥ | 時任町1, 21 (JR宿舎前。緑地帯通り)                  | 見通しが悪く、事故が起きやすい                           | —                   | 交通安全指導       | 学校 |
|              | 日乃出広路          | ⑦ | 的場町10, 11(ツルハ裏。緑地帯通り)                   | 電灯がなく、夜危険                                 | 街路灯の設置              | 防犯灯の整備を町会へ要望 | 学校 |
|              | 鈴かけ通り          | ⑧ | 的場町10(ラルズマート日乃出店前交差点)                   | ガードレールも横断歩道もなく危険                          | ガードレール設置<br>横断歩道の設置 | [合同点検(案)と重複] |    |
|              | 白楊通り           | ⑨ | 日乃出町19, 20, 21(うみの星保育園～金堀小学校前交差点)       | ガードレールも横断歩道もなく危険                          | ガードレール設置<br>横断歩道の設置 | [合同点検(案)と重複] |    |
|              | 柏木町会館通り        | ⑩ | 柏木町5<br>柏木町会館前                          | 死角が多く、事故が起きやすい                            | —                   | 交通安全指導       | 学校 |
|              | 学園通り           | ⑪ | 柏木レジデンス前<br>(函館短大附属幼稚園周辺)               | 電灯がなく、夜危険                                 | 街路灯の設置              | 防犯灯の整備を町会へ要望 | 学校 |
| R2           |                | ⑫ | 的場町8番                                   | 交通量が多い、歩道の幅が狭い。<br>巴中・大森浜小の2校の児童生徒が重なり合う。 | 歩道の拡充               | 交通安全指導       | 学校 |

函館市内通学路の要対策箇所一覧表(中学校)

【深堀中学校】

| 年度  | 路線名       | 箇所番号 | 箇所名・住所        | 通学路の状況・危険内容                     | 改善要望内容         | 対策内容           | 事業主体 |
|-----|-----------|------|---------------|---------------------------------|----------------|----------------|------|
| H26 | 市道湯川1-8号線 | ①    | 湯川町1丁目22番～42番 | 歩道が狭く、歩道内に電柱がある場所は、車道を歩くことになり危険 | 歩道の拡幅<br>電柱の移設 | 他の通学路の通行も含めて検討 | 学校   |
| H30 | H29変更なし   |      |               |                                 |                |                |      |
| R2  | 要望なし      |      |               |                                 | -              |                |      |

【湯川中学校】

| 年度  | 路線名       | 箇所番号 | 箇所名・住所      | 通学路の状況・危険内容                      | 改善要望内容 | 対策内容                            | 事業主体 |
|-----|-----------|------|-------------|----------------------------------|--------|---------------------------------|------|
| H26 | 市道日吉中央通   | ①    |             | 交通量が多いが冬季の歩道除雪がなされず、車道を歩くことになり危険 | 除排雪    | 1種除雪路線に指定しており、今後とも計画的に除排雪を進めていく | 土木部  |
| H28 | 市道湯川2-1号線 | ②    | 湯川町2丁目41番1号 | 学校前道路はバス路線だが除雪が遅く交通量も多いので登下校に不安  | 除雪     | 計画的な除雪に努めていく                    | 土木部  |
| H30 | H20変更なし   |      |             |                                  |        |                                 |      |
| R1  | H30変更なし   |      |             |                                  |        |                                 |      |
| R2  | 要望なし      |      |             |                                  | -      |                                 |      |

【戸倉中学校】

| 年度  | 路線名       | 箇所番号 | 箇所名・住所            | 通学路の状況・危険内容                   | 改善要望内容                | 対策内容                               | 事業主体       |
|-----|-----------|------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|
| H26 | 市道高丘4号線   | ①    | 高丘町50番            | 交通量が多く、速度超過する車も多く危険           | 制限速度表示<br>歩道の設置、道幅の拡幅 | 交通安全指導                             | 学校         |
|     | 市道文教通3号   | ②    | 戸倉町26番            | 道路が狭く、交通量が多い急な坂道であり危険         | 草刈り、道幅拡幅              | 交通安全指導                             | 学校         |
|     | 市道上湯川41号線 | ③    | 上湯川295番 市民の森付近市道  | 街灯がなく、人通りも少ないため、不審者対応等で不安     | 街灯の設置                 | 防犯灯の整備を町会へ要望                       | 学校         |
|     | 市道榎本高丘線   | ④    | 高丘町4番             | バス路線であり、大型車も通行するが、歩道がなく危険     | 歩道の設置                 | 交通安全指導<br>整備中                      | 学校<br>土木部  |
|     | 市道滝沢見晴線   | ⑤    | 高丘町9番～11番         | 道路が狭く、急な坂道であり、スリップした車両との接触の危険 | 歩道、ガードレールの設置、電柱の移動    | 今後とも計画的に冬期の道路維持管理に努めていく<br>一部区間整備中 | 土木部<br>北海道 |
|     | 市道高丘30号線  | ⑥    | 上野町36番4号 百寿会館前交差点 | 道路が狭く、見通しが悪いため危険              | 歩道、信号機の設置             | 道路反射鏡の設置済(H27年度)                   | 土木部        |
| H30 | H29変更なし   |      |                   |                               |                       |                                    |            |
| R1  | H30変更なし   |      |                   |                               |                       |                                    |            |
| R2  | 要望なし      |      |                   |                               | -                     |                                    |            |

【旭岡中学校】

| 年度  | 路線名     | 箇所番号 | 箇所名・住所     | 通学路の状況・危険内容   | 改善要望内容                   | 対策内容   | 事業主体 |
|-----|---------|------|------------|---|--------------------------|--------|------|
| H29 | 市道マロニエ通 | ①    | 西旭岡長3丁目5番地 | 校舎前の道路に横断歩道がないため、学校向かえから登校する生徒は道路を横断せざるを得ない                               | 横断歩道の設置、<br>押しボタン式信号機の設置 | 交通安全指導 | 学校   |
| H30 | H29変更なし |      |            |   |                          |        |      |
| R1  | なし      |      |            |   |                          |        |      |
| R2  |         | ②    | 西旭岡町3丁目5番地 | 校舎正面(生徒玄関前)の道路に横断歩道がないため、登下校時、危険かつ不便な状況である。(生徒は生徒玄関から離れた場所で道路を横断せざるを得ない。) | 横断歩道・押しボタン式信号機の設置        | 交通安全指導 | 学校   |

函館市内通学路の要対策箇所一覧表(中学校)

【赤川中学校】

|     |         |   |                          |   |                |                |     |
|-----|---------|---|--------------------------|---|----------------|----------------|-----|
| H30 | H29変更なし |   |                          |   |                |                |     |
| R1  | なし      |   |                          |   |                |                |     |
| R2  |         | ① | 赤川町125付近の歩道              | 用水路の上にコンクリートブロックをかぶせ、歩道としているが、一部のコンクリートブロックが崩れ、崩壊の恐れがあり、通学の安全性に不安があるため。 | コンクリートブロックの交換  | 土木部点検・修繕済み(R2) | 土木部 |
| R2  |         | ② | 赤川町161付近の交差点             | 登校時の多くの生徒が信号待ちをしているところであり、交通量も多く、通学の安全性に不安があるため。                        | 交差点でのガードレールの設置 | 交通安全指導         | 学校  |
| R2  |         | ③ | 赤川1丁目35～北美原3丁目31付近の赤川石川線 | 冬期間における通学路の安全性に不安があるため。   | 赤川石川線での街灯の増設   | 交通安全指導         | 学校  |
| R2  |         | ④ | 陣川町86付近から緑が丘ニュータウンへの道路   | 歩道がなく、交通量も多く、車との接触の危険性が高いため。  | 歩道の設置          | 交通安全指導         | 学校  |

【銭亀沢中学校】

| 年度  | 路線名     | 箇所番号 | 箇所名・住所               | 通学路の状況・危険内容   | 改善要望内容     | 対策内容                                | 事業主体 |
|-----|---------|------|----------------------|---|------------|-------------------------------------|------|
| H26 | 市道古川3号線 | ①    | 古川町140番～313番         | 道路に凹凸があり、水たまりができる。また、冬季には路面が凍結し、轍ができるため歩きづらく、児童の通学が危険 | 道路の再舗装     | 凍結時には焼砂を散布する他、注意喚起に努める              | 学校   |
|     | 道道米原古川線 | ②    | 古川町9番付近道道            | 街灯の設置間隔が広く薄暗いため、不審者対応等で不安                             | 街灯の増設・照度改善 | 改善済                                 | 町会   |
| H27 | 市道古川3号線 | ③    | 上豊原川                 | 河川の土砂が堆積し、強い雨が降ると溢れる寸前の状態である。                         | 土砂の撤去      | 民間事業者のボランティア活動により河川の土砂を撤去済(H27年度)   | 土木部  |
|     |         |      | 豊原町140番30号～古川町313番の間 | 5～7月に道路の両側に草木が生い茂り道路幅が狭くなり危険                          | 草木の伐採      | 今後も民間事業者のボランティア活動の協力を得ながら定期的に実施していく | 土木部  |
| H30 | H29変更なし |      |                      |   |            |                                     |      |
| R1  | H30変更なし |      |                      |   |            |                                     |      |
| R2  | 要望なし    |      |                      |   | —          |                                     |      |

【桔梗中学校】

| 年度  | 路線名                  | 箇所番号       | 箇所名・住所            | 通学路の状況・危険内容                    | 改善要望内容                | 対策内容                          | 事業主体 |
|-----|----------------------|------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------|
| H26 | 市道桔梗37号線             | ①          | 桔梗町381番           | 歩道はあるが、交通量が多く、車の速度も速いため危険      | ガードレールの設置             | 交通安全指導                        | 学校   |
|     | 桔梗14号線ほか1線           | ②          | 桔梗町433番付近市道       | 街灯がなく薄暗いため、不審者対応等で不安           | 街路灯の設置                | 防犯灯の整備を町会へ要望                  | 学校   |
|     | 市道石川2号線              | ③          | 石川町167番付近市道       | 街灯がなく薄暗いため、不審者対応等で不安           | 街路灯の設置                | 防犯灯の整備を町会へ要望(石川稜北土地区画整理事業区域内) | 学校   |
| H27 | 市道桔梗37号線<br>市道桔梗81号線 | ④-1<br>④-2 | 桔梗町427番地7号のT字路交差点 | 優先道路側の交通量が多く、校門直近の交差点であり不安がある。 | 横断歩道・標識の設置、一時停止の表示    | 交通安全指導                        | 学校   |
| H30 | H29変更なし              |            |                   |                                |                       |                               |      |
| R1  | なし                   |            |                   |                                |                       |                               |      |
| R2  |                      | ⑤          | 桔梗町427番地7号のT字路交差点 | 交通量が多く横断歩道がないため危険である。          | 横断歩道の設置、一時停止の表示・標識の設置 | 交通安全指導                        | 学校   |
| R2  |                      | ⑥          | 石川町166・167        | 新興住宅地で、街路灯が少なく薄暗い              | 街路灯の設置・増設             | 交通安全指導                        | 学校   |

函館市内通学路の要対策箇所一覧表(中学校)

【亀田中学校】

|     |      |   |               |                             |           |        |    |
|-----|------|---|---------------|-----------------------------|-----------|--------|----|
| H30 | 該当なし |   |               |                             |           |        |    |
| R1  |      | ① | 美原2丁目中央小学校前道路 | 歩道が狭く、交通量も多いため、児童の通学に不安がある。 | 歩道の整備     | 交通安全指導 | 学校 |
| R1  |      | ② | 北昭和小学校前交差点    | 交通量及び交通事故が多い。               | ガードレールの設置 | 交通安全指導 | 学校 |
| R2  |      | ③ | 美原2丁目中央小学校前道路 | 歩道が狭く、交通量も多いため、児童の通学に不安がある。 | 歩道の整備     | 交通安全指導 | 学校 |
| R2  |      | ④ | 北昭和小学校前交差点    | 交通量および交通事故が多い。              | ガードレールの設置 | 交通安全指導 | 学校 |

【五稜郭中学校】

| 年度  | 路線名        | 箇所番号 | 箇所名・住所        | 通学路の状況・危険内容                    | 改善要望内容           | 対策内容  | 事業主体 |
|-----|------------|------|---------------|--------------------------------|------------------|---|------|
| H26 | 市道桐花通      | ①    | 富岡町1丁目19番付近市道 | 歩道が狭く、交通量も多いため危険。冬季は足元視界が不良で危険 | 歩道の拡幅<br>除雪改善    | 車道除雪を適宜実施することで、交差点の雪山を軽減に努めている。<br>要望箇所のカーブミラーについては難しいと判断しているが、今後様子を見て判断。 | 土木部  |
|     | 市道富岡1-14号線 | ②    | 富岡町1丁目23番～39番 | 交通量が多いが、片側しか歩道がなく危険            | 制限速度の改善<br>歩道の確保 | 交通安全指導  | 学校   |
|     | 市道ときわ通     | ①    | 亀田町7番         | 交通量が多いが、道路・歩道ともに狭く危険           | 道路幅の拡幅           | 整備中   | 土木部  |
|     | 市道亀田5号線    | ②    | 八幡町22番16号付近市道 | 街灯がなく薄暗いため、児童の通学に不安            | 街路灯の設置           | 防犯灯の整備を町会へ要望  | 学校   |
|     | 市道八幡16号線   | ③    | 八幡町13番4号付近市道  | 道路が狭く、入り組んでおり危険                | 道路幅の拡幅           | 交差点改良済(H27年度)   | 土木部  |
|     | 市道亀田7号線    | ④    | 亀田町6番         | 街灯がなく薄暗いため、児童の通学に不安            | 街路灯の設置           | 防犯灯の整備を町会へ要望  | 学校   |
| H30 | H29変更なし    |      |               |                                |                  |   |      |
| R1  | なし         |      |               |                                |                  |   |      |
| R2  | 要望なし       |      |               |                                | —                |   |      |

【本通中学校】

| 年度  | 路線名         | 箇所番号 | 箇所名・住所         | 通学路の状況・危険内容                        | 改善要望内容             | 対策内容         | 事業主体 |
|-----|-------------|------|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------|------|
| H26 | 市道東山墓園通ほか1線 | ①    | 神山2丁目9番～陣川町98番 | 街灯がなく薄暗いため、不審者対応等で不安               | 街路灯の設置、<br>歩道の除雪   | 防犯灯の整備を町会へ要望 | 学校   |
| H30 | H29変更なし     |      |                |                                    |                    |              |      |
| R1  | なし          |      |                |                                    |                    |              |      |
| R2  |             | ②    | 東山1丁目1番地       | 交通量が多く大型車両も通行するが、歩道またはガードレールなどがない。 | 歩道の整備<br>ガードレールの設置 | 交通安全指導       | 学校   |

函館市内通学路の要対策箇所一覧表(中学校)

【北中学校】

| 年度  | 路線名           | 箇所番号 | 箇所名・住所           | 通学路の状況・危険内容                  | 改善要望内容 | 対策内容   | 事業主体 |
|-----|---------------|------|------------------|------------------------------|--------|--------|------|
| H26 | 市道放射4-2号線ほか2線 | ①    | 日吉町4丁目16番～19番交差点 | 見通しの悪い交差点だが、信号がなく、児童の道路横断が危険 | 信号機の設置 | 交通安全指導 | 学校   |
|     | 市道山の手2-18号線   | ②    | 山の手2丁目53番        | 道路が狭く危険                      | 道路幅の拡幅 | 交通安全指導 | 学校   |
| H30 | H29変更なし       |      |                  |                              |        |        |      |
| R1  | なし            |      |                  |                              |        |        |      |
| R2  | 要望なし          |      |                  |                              | —      |        |      |

【潮光中学校】

| 年度  | 路線名     | 箇所番号 | 箇所名・住所         | 通学路の状況・危険内容                       | 改善要望内容         | 対策内容              | 事業主体 |
|-----|---------|------|----------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|------|
| H26 | 市道釜谷1号線 | ①    | 釜谷町228番の校舎周辺市道 | 道路が狭く、歩道もないため危険                   | 道路の拡幅<br>歩道の整備 | 交通安全指導            | 学校   |
|     | 国道278号  | ②    | 国道278号線と校舎間の道路 | 道路が狭く、急な坂道であり危険                   | 道路の拡幅<br>階段の設置 | 学校による対応を継続        | 学校   |
|     | 市道釜谷1号線 | ③    | 釜谷町5番～釜谷町228番  | 冬期間は道路が凍結し、急な坂道のため転倒の恐れがあり危険      | 路面の整備          | 焼砂の散布および注意喚起に努める。 | 学校   |
| H30 | H29変更なし |      |                |                                   |                |                   |      |
| R1  |         | ④    | 釜谷町227番地       | 階段が滑りやすく手すりも不安定で非常に危険である。         | 歩道の整備          | 交通安全指導            | 学校   |
| R1  |         | ⑤    | 釜谷町227番地       | 車が1台分しか通れず、坂道をバックで進むことになり非常に危険である | 車道の整備          | 交通安全指導            | 学校   |
| R2  |         | ⑥    | 釜谷町227番地       | 車が1台分しか通れず、坂をバックすることになり非常に危険である。  | 車道の整備          | 交通安全指導            | 学校   |
| R2  |         | ⑦    |                | 階段が滑りやすく、手すりも不安定で非常に危険である。        | 歩道の整備          | 交通安全指導            | 学校   |

【日新中学校】

| 年度  | 路線名     | 箇所番号 | 箇所名・住所     | 通学路の状況・危険内容    | 改善要望内容 | 対策内容   | 事業主体 |
|-----|---------|------|------------|----------------|--------|--------|------|
| H26 | 国道278号  | ①    | 新二見町戸井トンネル | トンネル内の歩道が狭く危険  | 歩道幅の拡幅 | 交通安全指導 | 学校   |
| H30 | H29変更なし |      |            |                |        |        |      |
| R1  | なし      |      |            |                |        |        |      |
| R2  |         | ②    | 浜町114      | トンネル内の歩道の幅が狭い。 | 拡幅     | 交通安全指導 | 学校   |

函館市内通学路の要対策箇所一覧表(中学校)

【恵山中学校】

| 年度  | 路線名       | 箇所番号 | 箇所名・住所    | 通学路の状況・危険内容                         | 改善要望内容                 | 対策内容   | 事業主体 |
|-----|-----------|------|-----------|-------------------------------------|------------------------|--------|------|
| H29 | 市道中野桑原1号線 | ①    | 恵山町17付近の坂 | 道路幅が極端に狭く歩道がない 坂が急で冬は事故が多発し、大変危険である | ロードヒーティング、道路幅の拡張、歩道の整備 | 交通安全指導 | 学校   |
| H30 | H29変更なし   |      |           |                                     |                        |        |      |
| R1  | なし        |      |           |                                     |                        |        |      |
| R2  |           | ②    | 恵山町17付近の坂 | 道路幅が狭く、歩道が未設置。冬季は事故が多発。             | 道幅拡張<br>歩道設置           | 交通安全指導 | 学校   |

【楯法華中学校】

|     |      |  |  |  |   |  |  |
|-----|------|--|--|--|---|--|--|
| H30 | 該当なし |  |  |  |   |  |  |
| R1  | なし   |  |  |  |   |  |  |
| R2  | 要望なし |  |  |  | — |  |  |

【尾札部中学校】

| 年度  | 路線名    | 箇所番号 | 箇所名・住所         | 通学路の状況・危険内容              | 改善要望内容    | 対策内容         | 事業主体 |
|-----|--------|------|----------------|--------------------------|-----------|--------------|------|
| H26 | 国道278号 | ①    | 川汲町～尾札部町(旧国道)  | 大型車交通量が多く、道路も狭いが、歩道がなく危険 | 歩道、路側帯の確保 | 交通安全指導       | 学校   |
|     | 国道278号 | ②    | 川汲町～尾札部町(バイパス) | 街灯がなく薄暗いため、不審者対応等で不安     | 街路灯の増設    | 防犯灯の整備を町会へ要望 | 学校   |
| H30 | 該当なし   |      |                |                          |           |              |      |
| R1  | なし     |      |                |                          |           |              |      |
| R2  | 要望なし   |      |                |                          | —         |              |      |

日尻中学校

|     |      |   |                        |  |                           |  |    |
|-----|------|---|------------------------|--|---------------------------|--|----|
| H30 | 該当なし |   |                        |  |                           |  |    |
| R1  | なし   |   |                        |  |                           |  |    |
| R2  |      | ① | 函館市豊崎町 国道278号線「豊崎トンネル」 | トンネル内の歩道路面のコンクリートがガタガタで、歩行・自動車通行の際支障をきたす(転んだ生徒もいる)。また、ガードレールも錆びて、剥がれ落ちており、「ガード」としての役割を果たせない状況。 | トンネル内の歩道の再舗装<br>ガードレールの交換 | 生徒の安全確保のため、危険箇所であるトンネル内は歩道の自転車通行を推奨しているが、通行の際スピードを落として注意を払うよう指導している。 | 学校 |