

北海道函館市 鍛神小学校区 (通学路交通安全プログラム対策箇所)

R5箇所No. : ㉓

<通学路の状況>

- ・ 交通量は多いが、道幅が狭く危険 (※片側に歩道あり)

<対策方針>

【警察】

- ・ 横断歩道は、既に設置済み
- ・ 現地の状況から信号機の設置は難しい
- ・ 横断歩道の白線が薄くなっている箇所については、引き直しを検討

【学校】

- ・ 付近の幹線道路が整備されているなかで、要望箇所の道路を拡幅することは難しいことから、児童への交通安全指導を実施

R5箇所No. : ㉔

<通学路の状況>

- ・ 道路横断する機会が多いため、丁字路交差点に横断歩道を1箇所追加要望

<対策方針>

【学校】

- ・ 交差点の形状から横断歩道の追加が難しいことから児童への交通安全指導を実施

R5箇所No. : ㉕

<通学路の状況>

- ・ 道幅が狭く、見通しが悪いため、危険

<対策方針>

【学校】

- ・ 付近の幹線道路が整備されているなかで、要望箇所の道路を拡幅することは難しいことから、児童への交通安全指導を実施

