令和5年度函館市内通学路の要対策箇所一覧

| 学校名 | 箇所 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況 | 対策要望内容 | | 対策方針 | | その後の対策状況など | |
|-------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|---|---------------|------------|------|
| 子仪石 | No. | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | | | 内容 | 所管 | 内容 | 実施主体 | その後対策状況など | 実施主体 |
| 中部小学校 | 1 | 市道新川13号線 | 新川町24番〜27番 (21番〜23番との間の 道路) | 歩道と車道の区別がなく危険 | 歩道の整備 ガードレールの設置 | 道路管理者 (市道) | 片側に路側帯があるが, 現地の状況 から歩道やガードレールの設置は難 しいため, 児童への交通安全指導を 実施 | 学校 | | |
| | 2 | 市道新川5号線 | 新川町28番9 | スクールゾーン(ゾーン30)だが、進入車両が多く、児童の道路横断が危険 ※要望箇所はゾーン30に指定されており、許可者以外は、13時30分から16時までの時間帯は通行禁止 | 横断歩道, 押しボタン式信号機の設置 | 歡宏 | 数十メートル先に横断歩道があり, 新規の横断歩道等の設置は難しいた め,引き続き,児童への交通安全指 導を実施 | 学校 | | |
| 北星小学校 | 3 | 市道海岸15号線 | 大縄町22番, 23番 | 横断歩道がなく、児童の道路横断が 危険 | 横断歩道の設置 | | 信号機のない横断歩道は事故の危険性が高く,また,十数メートル先に横断歩道があるため,新規の設置が難しい状況のため,引き続き,児童への交通安全指導を実施 | 学校 | | |
| | | | | | | | 丁字路の白線が消えかけているた め,白線の引き直しを検討 | 道路管理者 (市道) | | |
| | 4 | 市道放射4-1号線 | 学校校門前の歩道橋 | 看板が設置されたが、依然、歩道橋 を降りた児童と自転車の接触事故が 発生 ※R2年度に注意看板設置済み | 自転車と歩道を分ける印や ミラーや看板などの増設希 望 | | 現地の状況からカーブミラーは,通 行の妨げになる可能性があり,設置 効果が期待できないため,引き続 き,児童への交通安全指導を実施 | 学校 | | |
| | (5) | 市道駒場2号線 市道駒場5号線 | 市道駒場2号線ほか1線 (駒場町2番〜5番の交 差点) | 交通量は多いが、横断歩道がなく、 児童の道路横断が危険 | 横断歩道の設置 | | 付近住民だけでなく、協会病院の利用者や病院職員の車が多く通行し、町会でも見守り活動や注意看板を設置したり対策を行っているが、横断歩道がなく、道路横断が危険であるため、警察で交通量調査を行い、横断歩道の設置を検討 | 敬容不 | | |
| 駒場小学校 | 6 | 市道駒場5号線 | 駒場町1の路地 | 抜け道となっており、速度超過の車 両多数で危険 | カーブミラー | | 要望箇所は,視界が開けた場所で カーブミラーの設置効果が期待でき ないため,引き続き,学校に交通安 全指導を依頼 | 学校 | | |
| | | | | | 看板の設置 | 数 察 言祭 | 注意看板の設置については, 町会等 での検討 | 町会等 | | |
| | 7 | 市道駒場通と湯浜 通の接点箇所 | 市道駒場通ほか1線 | 交通量が多いが,信号がなく,児 童・車両ともに危険 | 信号機の設置 | | 近くに信号機があり、新たな信号機 の設置が難しい状況のため、一時停 止を強調するよう路面に「止まれ」 の法定外表示の設置を検討 | 敬宏 | | |

| 学校名 | 箇所 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況 | 対策要望内容 | 容 | 対策方針 | | その後の対策状況など | |
|--------------|--------|------------------|---|--|-------------------------|---------------|--|---------------|----------------------------|--------------|
| 子仪石 | No. | 始 称石 | 国 | | 内容 | 所管 | 内容 | 実施主体 | その後対策状況など | 実施主体 |
| | | | | ガードレールの切れている部分が有 り危険 | ガードレールの設置 | | 道路がカーブしている箇所にガード レールの設置を検討 | 道路管理者 | | |
| 深堀小学校 | 8 | 市道深堀5号線 | 深堀14番地前の歩道 | | | 道路管理者 (市道) | 歩道の傾斜部が冬滑りやすいという 意見があったため、必要に応じて、 業者に依頼し、砂撒きを実施 | 道路官连有 (市道) | | |
| | | | | | | | 左折禁止箇所にも関わらず, 左折する車両がいるため, 危険との意見があったことから警察内で情報共有し対応を検討 右折の法定外表示についても検討 | 敬察 | | |
| 日吉が丘小学 | 校 9 | 文教通1号線 | 文教通手押し信号交差 点(日吉町1丁目27付 近) | 高丘方面から産業道路へ走行する車 両が、下り坂なこともあり、速度超 過していることが多く危険 | 「通学路注意」等の注意喚 起の看板の設置 | 市(交通安全課) | スクールゾーン警戒標識の設置を検 討 | 市(交通安全課) | スクールゾーン警戒標識を設置 (R5年度実施) | 市 (交通安全課) |
| 上湯川小学村 戸倉中学校 | 交 ⑩ | 市道上湯川42号線 | 本校前を通り,道道83 号線に至る通学路坂道 | 急な坂になっており,夏冬共に事故が起きている状況で冬場,転倒の危険性がある | ロードヒーティング化 | 道路管理者 (市道) | この坂道には、既に液体融雪剤の自動散布装置が2台設置されており、ロードヒーティング化は難しい状況であるため、引き続き、児童への交通安全指導を実施 | 学校 | | |
| 鱒川小・中学 | 校 🗓 | 市道西旭岡寅沢線 | 国の子寮〜鱒川町39番 | 現在は、全児童生徒が寮のバスで登 下校している状況で、車道の一部が 未舗装で、かつ道幅が狭いため、交 通事故発生の危険性がある | 道路の舗装 道路幅の拡充 | 道路管理者 (市道) | 現地の状況から道路幅の拡充等は困 難であり,引き続き,道路の維持補 修による対応を実施 | 道路管理者 (市道) | | |
| 桔梗小学校 | 5 (12) | 市道昭和団地通1号 | 11号 石川町180番地付近 | 横断歩道がなく,交通量が多いた め,児童の通学に不安がある | 信号機及び横断歩道の設置 | 歩道の設置 警察 | 近年,交通量が多くなり,信号機付き横断歩道の設置について,学校や地域からも強い要望があるため,信号機や横断歩道の設置を検討 | 警察 | | |
| | | | | | | | 児童への交通安全指導を実施 | 学校 | | |
| 中の沢小学 | | 市道桔梗5-4号線 | 桔梗5丁目「えんどう 桔梗子どもクリニッ ク」「めぐみ幼稚園」 間の道路 | 宅地造成区域からの道路が整備され たことで交通量が増えて危険 | 一時停止標識等の設置 | 警察 | 一時停止標識等の設置に適した場所 がなく,設置が困難なため,学校で の交通安全指導を実施 | 学校 | | |
| 1 32001.44 | | THE HILLS TO NO. | | | | 百 尔 | 道路の幅員が狭く,新たに歩道を設置することは困難なため,路側帯の設置を検討 | 道路管理者 (市道) | | |

| 学校名 | 箇所 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況 | 対策要望内容 | 容 | 対策方針 | | その後の対策状況なる | <u>L.</u> |
|----------|------|------------------|--|--|------------------------------|------------------|--|-----------------------|----------------------------|-----------|
| 子仪名 | No. | 山 脉石 | 面別石・圧別 | | 内容 | 所管 | 内容 | 実施主体 | その後対策状況など | 実施主体 |
| | 14 | 市道昭和2-7号線 | 市道昭和2-7号線 | | 歩道の整備 道路幅の拡充 | 道路管理者 (市道) | スクールゾーン警戒標識の設置を検 討 | 市 (交通安全課) | スクールゾーン警戒標識を設置 (R5年度実施) | 市(交通安全課) |
| | (15) | 市道昭和2-7号線 | | 商業高校駐車場から出てくる車両 が、青信号を横断する中の児童に直 進するため危険 | 車両用対面信号機の設置 | 警察 | 車両用対面信号機は新設していないため、合同点検参加者から聞き取りした情報を警察内で情報共有し、パトロールなどの対応を検討 | 中央警察署 | | |
| | | | | | | | 児童への交通安全指導を実施 | 学校 | | |
| 昭和小学校 | 16 | 桐花通 市道昭和2-7号線 | 桐花通, 靴のスーパー ヒラマツ昭和店前丁字 路交差点 昭和1丁目 26-18 | 国道、桐花通への抜け道となる交差 点。ローソン側から右左折待ちの車 両が列を成す形となり、歩道の切れ 間を横断する歩行者、自転車に接触 しそうで危険 | 信号機の設置 | 敬家 | この付近に既に信号機が設置されており、新たに信号機の設置した場合、更なる渋滞を招く可能性があり、設置は困難な状況のため、引き続き、児童への交通安全指導を実施するとともに通学路の一部見直しを検討 | 学校 | | |
| | 17 | 桐花通 | 昭和小学校正門前交差 点昭和1丁目5-5 | 変則十字路。対角のアパート前が駐車スペースのため、縁石がフラットで、歩道と車道の境界が分かりづらい(特に冬)。信号待ちの際、児童が車道にはみ出しそうで危険 | 正門から対角の歩道頂点付 近に小ガードレールの設置 | | ガードレールの設置を含めた道路の 改良整備などを検討 | 道路管理者 (市道) | | |
| | 18 | 市道亀田本町 12号線 | 亀田本町18番22号付近 | 交通量が多いが,歩道が途切れてい る箇所がある | 歩道の整備 | 道路管理者 (市道) | R 5 年度に歩道の設置等含めた道路 整備工事を実施 | 道路管理者 (市道) | | |
| 亀田小学校 | 19 | 市道富岡2-13号 線 | 富岡町2丁目29と17番 の間 | 信号機のない交差点のため,朝の登 校時の横断に注意が必要 | 横断歩道の整備 | 警察 | ・付近に信号機付きの横断歩道が設置されているため、その横断歩道を利用するよう学校へ交通安全指導を依頼 ・横断歩道の白線が薄いため、白線の引き直しを検討 | 警察 | | |
| | 20 | 市道本通富岡通1号 | 富岡町2丁目59番11号 | 交通量が多く,見通しの悪い交差点 で,接触事故が発生した | カーブミラー等の設置 | 道路管理者 (市道) | この箇所は、既にゾーン30に指定されており、現地合同点検において死角が確認できなかったため、引き続き、児童への交通安全指導を実施 | 学校 | | |
| 赤川小学校 | 21) | 道道赤川函館線 | | | 押しボタン信号機の設置 横断歩道の設置 | 歡 家 言 宗 | この付近に大学や産廃処理施設があり,一般車両のほかにもバスやトラックなど大型車両の交通量も多いことから交通量調査を実施 | 警察 | | |
| 北美原小学校 | 22 | 市道亀田外郭通2 | 学校前 | | 信号機のLED化 | 整察 | 令和5年度に信号機をLED化済み | 警察 | | |
| 1 北夫尿小子仪 | | (22) | 方 | 字仪削 | 昨年度本校の児童と車との接触事故が発生 | | | 樹木の剪定は,状況に応じて適宜対 応 | 道路管理者 (市道) | |

| 学校名 | 箇所 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況 | 対策要望内容 | | 対策方針 | | その後の対策状況など | | | |
|--------|------|---------------------|---------------------------|---|--|---|---|--------------------|---------------------------------|------|--|--|
| 子仪名 | No. | <i>µ</i> | | | 内容 | 所管 | 内容 | 実施主体 | その後対策状況など | 実施主体 | | |
| | 20 | | 神山1丁目線 | 交通量は多いが、道幅が狭く危険 | 道路幅の拡充 | 道路管理者 (市道) | 付近の幹線道路が整備されているなかで,要望箇所の道路を拡幅することは難しいことから,児童への交通安全指導を実施 | 学校 | | | | |
| | (23) | 市道神山1丁目線 | 神山1丁目1番~21番 | | 横断歩道・信号機の設置 | 敬察 | ・横断歩道は,既に設置済みだが, 現地の状況から信号機の設置は困難 ・横断歩道の白線が薄くなっている 箇所については,引き直しを検討 | 敬察 | | | | |
| 鍛神小学校 | 24) | 市道美原1-1号線 | 市道美原1-1号線 中道2丁目24番~43番 | 道路は狭く見通しが悪いため危険 | 道路幅の拡充 | 道路管理者 (市道) | 付近の幹線道路が整備されているなかで,要望箇所の道路を拡幅することは難しいことから,児童への交通安全指導を実施 | 学校 | | | | |
| | 25 | 市道東山墓園通市道昭和団地通 | 陣川2丁目2-17付近 丁字路交差点 | 交通量の多い道路を横断する機会が 多いため | 横断歩道2か所だが更に1 か所追加要望 | 敬察言 | 交差点の形状から横断歩道の追加が 難しいことから児童への交通安全指 導を実施 | 学校 | | | | |
| 神山小学校 | 26 | 市道神山11号線 | 神山町233 学校前の通り | 道幅が狭く,カーブしているにも関わらず,速度が出ている車両が多く 危険 | ガードレールの設置 | 道路管理者 (市道) | ・歩道幅が狭く、ガードレールを設置すると積雪時の通行などに支障が出ることから、引き続き、児童へ交通安全指導を実施 ・運転者への注意喚起のため、学校で看板の設置を検討 | 学校 | | | | |
| | | | | | | | 運転者から確認しづらい標識については移設または新設を検討(1)30km速度規制の標識は,新設も含め検討(2)スクールゾーン警戒標識の移設を検討 | 警察 市 (交通安全課) | | | | |
| | | 市道松見通3号 | 本通1丁目41-11付近 変形交差点 | 車両側信号機の青信号の点灯時間が 短いため、車が渋滞し、先を急ぐ車 と横断歩道を渡る歩行者が重なり危 険 | 歩行者と車の進入が重なら ないように信号のタイミン グ等を改善してほしい | 車の進入が重なら に信号のタイミン 警察 善してほしい | 交通管制センターに信号機の点灯時 間などの改善を依頼 | 警察 | | | | |
| 本通小学校 | | | | | | | 児童への交通安全指導を実施 | 学校 | | | | |
| | 28) | 市道本通2-29号 | 本通2丁目24付近本校 グラウンド横路上 | グラウンド横に路上駐車する車両が 多いため,児童が道路横断する際, 視界が遮られ危険 | カーブミラーの設置 | 道路管理者 (市道) | 路上駐車に対する新たな規制は難しく, また, この場所は樹木や停車中の車が支配となるため, カーブミ | 学校 | | | | |
| | | 禄 | | | 注意喚起の看板等の設置 | 学校等 | ラー等の設置効果が期待できないことから、引き続き、児童への交通安全指導を実施 | | | | | |
| えさん小学校 | 29 | 道道元村恵山線 市道中野桑原1号 | 惠山町17番地付近 | | | 道路管理者 (道道・市道) | 地形を含め、様々な課題があり、歩道や横断歩道などの設置が難しい場 | 学校 | | | | |
| 恵山中学校 | | (29) ī ń | (29) | 線 | B. G. I A. | 横断する必要があるが、横断歩道が 設置されておらず危険 ・急な坂道で、冬は事故が多く、危 険 | 横断歩道・ 押しボタン式信号機設置 | 警察 | 所であるため,引き続き,児童生徒 への交通安全指導を実施 | 1 12 | | |

| 学校名 | 箇 所 路線名 | 箇所名・住所 | まどめ の出近 の | 対策要望内 | 対策要望内容 | | 対策方針 | | 3 |
|-----------|-----------------------------|------------------------|---|---|------------|---|---------------|-----------|------|
| 于仅有 | No. | 画別名・任別 | 通学路の状況 | 内容 | 所管 | 内容 | 実施主体 | その後対策状況など | 実施主体 |
| 南茅部小学校 | ⑩ 国道278号線 尾札部道路 | 尾札部町1785番地 | 周辺に横断歩道がなく, 道路横断す る際, 危険 | 横断歩道の設置 | 数家 | 道路横断の需要や設置条件などから 横断歩道の設置が難しいことから, 引き続き,児童への交通安全指導を 実施 | 学校 | | |
| 戸倉中学校 | ③ 市道文教通3号 | 戸倉町23番, 25番, 26 番付近 | 見通しが悪い坂道で,交通量が多く,速度を出して走行する車も多いが,横断歩道がなく,道路横断が危険 | 丁字路出口から学校に向 かって,坂下側に横断歩道 を設置してほしい | 警察 | 坂道でカーブしている箇所のため, 車両側から歩行者が確認しづらく, 横断歩道の設置に適していない場所 であるため,引き続き,付近にある 信号機付き横断歩道を利用するよう 生徒への交通安全指導を実施 | 学校 | | |
| 旭岡中学校 | ③ 市道マロニエ通 | 直 西旭岡町3丁目5番地 | 校舎正面(生徒玄関前)の道路に横 1 断歩道がないため,登下校時,危険 かつ不便な状況 | 横断歩道 押しボタン式信号機の設置 | 沙置 警察 | 横断需要などを考えると横断歩道や 信号機の設置が難しいことから,引 き続き,生徒への交通安全指導を実 施 | 学校 | | |
| | 明度(ローエ版 | | | | | 現地合同点検の際に、参加者から速度を出している車が多いとの意見があったことから、車両速度の実測検査や速度規制を検討 | 歡察 | | |
| 本通中学校 | ③ 市道鍛冶1-14号 | 设治1-14号 鍛冶1丁目51−9 | 緩いカーブで車両が確認しづらく, 横断歩道も設置されていないため, 危険 | 横断歩道の設置 | 数 察 | 横断歩道の設置を検討 | 敬察言 | | |
| 本 通 中 字 校 | | | | | 百乐 | 学校の出入り口付近にカーブミラー の設置を検討 | 道路管理者 (市道) | | |