北海道　函館市（はこだて）　港（みなと）小学校校区　（通学路交通安全プログラム対策箇所）



H26 箇所番号：①
・歩道が狭く，積雪量によっては車道を歩くことになり危険
＜対策内容＞
・要望の多い路線であることから、H26小型除雪機による歩道除雪を実施予定
・歩道整備計画あり【土木部】

H26 箇所番号：②
・歩道が凍結し，転倒の恐れがあり危険。また，民地側に壁があり，車の往来が見えにくく危険
＜対策内容＞
・歩道整備計画あり【土木部】

H26 箇所番号：④
・歩道はあるが，死角が多く不審者対応等で不安。また，大型車交通量が多いが，ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ等がなく危険
＜対策内容＞
・外壁を透明化に変更済み【国土交通省】
・ガードレールの設置は困難なため、交通安全指導【学校】

H26 箇所番号：③
・積雪量によっては路側帯が歩きにくく危険。また，区画線が薄くなり，路側帯と車道との区別がわかりにくく危険
＜対策内容＞
・H25から3種除雪路線に指定
・歩道整備済み（H27）【土木部】

- - - - ：通学路（学校指定）

●：要対策箇所