北海道　函館市（はこだて）　北昭和小学校（きたしょうわ）　（通学路交通安全プログラム対策箇所）



- - - - : 通学路（学校指定）

● : 要対策箇所

R2　箇所番号：⑨
・⑤と同様
＜対策内容＞
・交通安全指導

H28 箇所番号：⑤
・片側にのみ歩道設置で，店舗前には駐車が多く歩行の際危険
＜対策内容＞
・昭和石川線の歩道整備を検討【土木部】

H26 箇所番号：②
・片側にしか歩道がなく，自転車交通量が多いため危険
＜対策内容＞
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等の立ち番【学校】

H29 箇所番号：⑧
・交通量が多く，一時停止の標識を無視する車が多い
＜対策内容＞
・交通安全指導【警察，学校】

H26 箇所番号：①
・交通量が多いが，横断歩道がなく，児童の道路横断が危険
＜対策内容＞
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等の立ち番【学校】

H28 箇所番号：⑦
・昭和3丁目27番から道路を渡る際，反対側に歩道・横断歩道がなく危険
＜対策内容＞
・通学路の警戒標識設置を検討【市民部】

R2　箇所番号：⑪
・⑦と同様
＜対策内容＞
・交通安全指導

H28 箇所番号：⑥
・新設店舗の関係で交差点内に駐車場の出入口ができたため，車の出入りが信号通りに進まないなどにより危険
＜対策内容＞
・当該施設の出入口の限定および警備員の配置について要望していく【学校】

R2　箇所番号：⑩
・⑥と同様
＜対策内容＞
・交通安全指導

H26 箇所番号：④
・右折車が歩行者に関係なく曲がってくる場合があり危険
＜対策内容＞
・交通安全指導【学校】

H26 箇所番号：③
・交通量が多く，道幅も狭いが，歩道がなく危険
＜対策内容＞
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等の立ち番【学校】