函館市　桔梗小学校区　合同点検実施箇所図



R7合同点検箇所③

＜通学路の状況＞

国道５号は車の交通量が非常に多く，学校前の歩道には信号待ちなどで多くの児童が密集するため，運転手が車の操作を誤ったりすると重大事故に繋がるおそれがあり，また，児童が車道に飛び出すおそれもあり危険

＜対策方針＞

【国道　道路管理者（北海道開発局）】

学校前の歩道に防護柵，学校向かい側の歩道に衝突防止用のポールの設置を検討

R7合同点検箇所④

＜通学路の状況＞

ガードパイプの設置位置が歩行者側通路の内寄りに設置されているため，通路が狭くなり，児童が車道側を歩くことがあり危険

＜対策方針＞

【市道　道路管理者（土木部）】

冬の除雪の状況など確認し，ガードパイプの撤去も含め，対応を検討

R7合同点検箇所（追加）⑦

＜通学路の状況＞

市道桔梗４０号線は車の交通量が多く，見通しも悪いため桔梗中央線沿いを登校する児童が道路横断する際に危険

＜対策方針＞

【市道　道路管理者（土木部）】

児童がより安全に登下校できるよう歩道の一部整備を検討

【学校】

函館中央警察署長あてに横断歩道の設置に関する要望書の提出を検討

地図の出典元：国土地理院