

函館市公共施設アスベスト点検調査結果報告

1 煙突用石綿断熱材

前回までに報告した平成4年度までに建築された72施設のほか、二次点検として実施した平成5年度から18年度に建築された31施設を合わせた計103施設について、建材の成分分析を含む全ての調査を完了し、下記のとおり措置を決定した。

評価	施設名	措置	計
A 【通常】	①北海道教育センター ②南茅部支所	囲い込み等の対策済	14 施設 (13.6%)
	③終末処理場汚泥処理施設 ④湯川支所 ⑤南茅部スポーツセンター ⑥北洋資料館 ⑦榎法華総合センター ⑧榎法華支所 ⑨清掃センター従業員詰所 ⑩湯川ポンプ場 ⑪市役所本庁舎 ⑫市民プール	平成29年度に囲い込み等の対策を実施	
	⑬総合福祉センター※1 ⑭亀田福祉センター※2	経過観察	
B 【要観察】	①亀田支所 ②もと企業局亀田営業所 ③恵山福祉センター・恵山市民センター ④戸井支所 ⑤もと東消防署恵山出張所 ⑥もと東消防署南茅部支署 ⑦駒場車庫 ⑧南茅部病院 ⑨戸井総合学習センター ⑩木直会館 ⑪もと下水道維持事務所	囲い込み等の対策済	14 施設 (13.6%)
	⑫もと古武井小学校 ⑬もと日浦小学校 ⑭もと恵山高等学校	平成29年度に囲い込み等の対策を実施	
C 【劣化・損傷あり】	①もと東消防署戸井出張所 ②宇賀浦中継ポンプ場 ③住吉ポンプ場 ④女性センター ⑤東川児童館 ⑥恵山総合体育館 ⑦臼尻会館 ⑧青果物地方卸売市場関連店舗棟 ⑨青果物地方卸売市場管理棟	囲い込み等の対策済	9 施設 (8.7%)
対象外	①保健所犬抑留所 ほか65施設		66 施設 (64.1%)
計			103 施設 (100%)

※1 アスベストの含有箇所を特定できないことから、継続的に大気調査を実施

※2 亀田地区統合施設の整備に合わせて施設解体予定

2 保温材、耐火被覆材等

点検マニュアルを作成し、囲い込み済の煙突の状況等と合わせて、施設管理者は、年1回以上点検を実施し、劣化・損傷箇所について必要な措置を講じる。