

—資料編—

1. 建造物の保護に係る部位の設定
(写真資料)

注：「漆喰塗」（壁面及び天井面）について、昭和修理において「上塗塗直し」及び「在来上塗化粧直し」に留められ、下地を含む当初の状態がよく残っている箇所は、基準表の備考欄及び写真帳に「オリジナル」と記載した。詳細は、保存修理工事報告書を参照。

本館 内部(1階)

部分	部位	基準	現状・摘要	備考	
1 大食堂 保存部分	床面	4	塩化ビニールシート張り		
	壁面	1	巾木、腰羽目鏡板張り、見切縁、廻縁、カーテンボックス×9		
		2	漆喰塗	オリジナル	
		3	カーテン×9		
	天井面	1	格縁板張天井		
	建具	1	木製両開ガラス戸×4、木製上下ガラス窓		
	照明	1	シャンデリア×2		
	塗装	2	ワニス塗装		
	床面	4	塩化ビニールシート張り		
	壁面	1	巾木、腰羽目鏡板張り、見切縁、廻縁、カーテンボックス×4		
2 球戯室 保存部分		2	漆喰塗	オリジナル	
		3	カーテン×2		
天井面	1	格縁、中心飾			
2	漆喰塗	オリジナル			
建具	1	木製両開ガラス戸×2、木製両開戸×1、木製上下ガラス窓×4			
照明	1	シャンデリア×2			
塗装	2	ワニス塗装			
その他	1	キューリング×2			
3 小食堂 保存部分	床面	4	塩化ビニールシート張り		
	壁面	1	巾木、腰羽目鏡板張り、見切縁、廻縁、カーテンボックス×2		
		2	漆喰塗	オリジナル	
		3	カーテン×2		
	天井面	1	中心飾		
	2	漆喰塗	オリジナル		
	建具	1	木製片開戸×1、木製両開戸×1、木製上下ガラス窓×1		
	照明	1	シャンデリア×1		
	塗装	2	ワニス塗装		
	床面	2	リノリウム張り		
4 西側予備室 保存部分	壁面	1	巾木、腰羽目鏡板張り、見切縁、カーテンボックス×2		
		2	漆喰塗	オリジナル	
		3	カーテン×2		
	天井面	1	中心飾		
	2	漆喰塗			
	建具	1	木製片開戸×1、木製上下ガラス窓×1		
	照明	1	シャンデリア×1		
	塗装	2	ワニス塗装		
5 会議所事務室(小) 保存部分	床面	2	リノリウム張り		
	壁面	1	巾木、腰羽目鏡板張り、見切縁、カーテンボックス×1		
		2	漆喰塗	オリジナル	
		3	カーテン×1		
	天井面	1	中心飾		
	2	漆喰塗	オリジナル		
	建具	1	木製片開戸×1、木製上下ガラス窓×1		
	照明	1	シャンデリア×1		
	塗装	2	ワニス塗装		
6 会議所応接室 保存部分	床面	2	リノリウム張り		
	壁面	1	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁、カーテンボックス×2		
		2	漆喰塗	オリジナル	
		3	カーテン×2		
	天井面	1	中心飾		
	2	漆喰塗	オリジナル		
	建具	1	木製片開戸×1、木製上下ガラス窓×2、木製引違ガラス窓×1		
	照明	1	シャンデリア×1		
	塗装	2	ワニス塗装		
7 会議所事務室(大) 保存部分	床面	2	リノリウム張り		
	壁面	1	巾木、腰羽目鏡板張り、見切縁、カーテンボックス×1		
		2	漆喰塗	北面以外はオリジナル	
		3	カーテン×2		
	天井面	1	中心飾		
	2	漆喰塗			
	建具	1	木製片開戸×2、木製上下ガラス窓×1		
	照明	1	シャンデリア×1		
	塗装	2	ワニス塗装		
8 会議所役員室 保存部分	床面	2	リノリウム張り		
	壁面	1	巾木、腰羽目鏡板張り、見切縁、カーテンボックス×2		
		2	漆喰塗	北面以外はオリジナル	
		3	カーテン×2		
	天井面	1	中心飾		
	2	漆喰塗			
	建具	1	木製片開戸×2、木製上下ガラス窓×2		
	照明	1	シャンデリア×1	灯具欠失	
	塗装	2	ワニス塗装		
9 応接室 保存部分	床面	2	リノリウム張り		
	壁面	1	巾木、腰羽目鏡板張り、見切縁		
		2	漆喰塗	オリジナル	
	天井面	1	中心飾		
		2	漆喰塗	オリジナル	
	建具	1	木製片開戸×1、木製引違ガラス窓×1		

部分	部位	基準	現状・摘要	備考
10 中央受付室 保存部分	照明	1	ペンダントライト×1	
	塗装	2	ワニス塗装	
	床面	2	リリム張り	
	壁面	1	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁、カーテンボックス×1	
		2	漆喰塗	南面のみオリジナル
		3	カーテン×1	
	天井面	1	中心飾	
		2	漆喰塗	
	建具	1	木製片開戸×2、木製引違ガラス窓×1、木製上下ガラス窓×1	
	照明	1	ペンダントライト×1	
	塗装	2	ワニス塗装	
11 中央予備室 保存部分	床面	4	塩化ビニールシート張り	
	壁面	1	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁、カーテンボックス×1	
		2	漆喰塗	北面以外はオリジナル
		3	カーテン×1	
	天井面	1	中心飾	
		2	漆喰塗	
	建具	1	木製片開戸×2、木製上下ガラス窓×1	
	照明	1	ペンダントライト×1	
	塗装	2	ワニス塗装	
12 寝室a 保存部分	床面	4	塩化ビニールシート張り	
	壁面	1	巾木、腰羽目鏡板張り、見切縁、カーテンボックス×2	
		2	漆喰塗	北面以外はオリジナル
		3	カーテン×2	
	天井面	1	中心飾	
		2	漆喰塗	一部オリジナル
	建具	1	木製片開戸×1、木製上下ガラス窓×2	
	照明	1	ペンダントライト×1	
	塗装	2	ワニス塗装	
13 寝室b 保存部分	床面	4	塩化ビニールシート張り	
	壁面	1	巾木、腰羽目鏡板張り、見切縁、カーテンボックス×2	
		2	漆喰塗	オリジナル
		3	カーテン×2	
		4	カーテン×1	東面(着替え室内部)
	天井面	1	中心飾	
		2	漆喰塗	オリジナル
	建具	1	木製片開戸×2、木製上下ガラス窓×1	
	照明	1	ペンダントライト×1	
	塗装	2	ワニス塗装	
14 東側受付室 保存部分	床面	4	塩化ビニールシート張り	
	壁面	1	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁、カーテンボックス×2	
		2	漆喰塗	オリジナル
		3	カーテン×2	
	天井面	1	中心飾	
		2	漆喰塗	一部オリジナル
	建具	1	木製片開戸×1、木製引違ガラス窓×1、木製上下ガラス窓×2	
	照明	1	ペンダントライト×1	灯具欠失
	塗装	2	ワニス塗装	
15 寝室c 保存部分	床面	4	塩化ビニールシート張り	点検口あり
	壁面	1	巾木、腰羽目鏡板張り、見切縁、カーテンボックス×1	
		2	漆喰塗	オリジナル
		3	カーテン×1	
	天井面	1	中心飾	オリジナル
		2	漆喰塗	
	建具	1	木製片開戸×1、木製上下ガラス窓×1	
	照明	1	ペンダントライト×1	
	塗装	2	ワニス塗装	
16 寝室d 保存部分	床面	4	塩化ビニールシート張り	点検口あり
	壁面	1	巾木、腰羽目鏡板張り、見切縁、カーテンボックス×1	
		2	漆喰塗	オリジナル
		3	カーテン×1	
	天井面	1	中心飾	
		2	漆喰塗	オリジナル
	建具	1	木製片開戸×1、木製上下ガラス窓×1	
	照明	1	ペンダントライト×1	
	塗装	2	ワニス塗装	
17 寝室e 保存部分	床面	4	塩化ビニールシート張り	点検口あり
	壁面	1	巾木、腰羽目鏡板張り、見切縁、カーテンボックス×1	
		2	漆喰塗	オリジナル
		3	カーテン×1	
	天井面	1	中心飾	
		2	漆喰塗	
	建具	1	木製片開戸×1、木製上下ガラス窓×1	
	照明	1	ペンダントライト×1	
	塗装	2	ワニス塗装	
18 男子便所 保全部分	床面	1	板張り	男子便所廊下のみ
	4	タイル張り		
	壁面	1	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁、廻縁	
		2	漆喰塗	一部オリジナル

部分	部位	基準	現状・摘要	備考
19 女子便所 保全部分	天井面	1	菱格子	
		2	漆喰塗	廊下はオリジナル
	建具	1	木製両開戸×1、木製引違ガラス窓×8、木製引違ガラス戸×2	
		4	ペンダントライト×1	当時の灯具
	照明	1	ペンダントライト×1、暖房用照明×8	ペンダントライトは前室の補助照明 (シェードは中古)
		4	暖房用照明	
	設備	4	便器、流し、暖房用分電盤×1	
		2	ワニス塗装	
	塗装	4	塩化ビニールシート張り	
		2	巾木、廻縁	
20 前室 保存部分	床面	1	塗喰塗	
		2	板張り	物置
	壁面	1	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁、板張り	板張りは物置
		2	漆喰塗	オリジナル
	天井面	1	木製片開戸×2、木製引違ガラス窓×1	
		4	壁付照明×1	補助照明
	建具	1	漆喰塗	
		4	ワニス塗装	
	照明	1	ペンダントライト×1	
		4	エット便所(石炭室)、便器、流し	
21 洗面所 保存部分	床面	1	板張り	物置
		2	リリム張り	
	壁面	1	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁、板張り	板張りは物置
		2	漆喰塗	
	天井面	1	漆喰塗	
		2	木製片開戸×2、木製引違ガラス窓×1	
	建具	1	ペンダントライト×1	
		4	ワニス塗装	
	塗装	1	板張り	
		2	リリム張り	
22 廊下a 保存部分	床面	1	絨毯敷	
		2	リリム張り	
	壁面	1	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁	
		2	漆喰塗	オリジナル
	天井面	1	中心飾	
		2	漆喰塗	オリジナル
	照明	1	ペンダントライト×1	
		2	ワニス塗装	
	塗装	1	リリム張り	
		2	絨毯敷	
23 廊下b 保存部分	床面	1	リリム張り	
		2	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁	
	壁面	1	漆喰塗	オリジナル
		2	中心飾	
	天井面	1	漆喰塗	
		2	木製両開ガラス戸×1	階段廻り以外はオリジナル
	建具	1	ペンダントライト×2	
		2	ワニス塗装	
	照明	1	リリム張り	
		2	ペンダントライト×2	
24 廊下c 保存部分	床面	1	ワニス塗装	
		2	リリム張り	
	壁面	1	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁	
		2	漆喰塗	階段廻り以外はオリジナル
	天井面	1	中心飾	
		2	漆喰塗	階段廻り以外はオリジナル
	建具	1	木製両開ガラス戸×1	
		2	ペンダントライト×2	
	照明	1	ワニス塗装	
		2	リリム張り	
25 縁側 保存部分	床面	1	人造石研出し仕上げ	
		2	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁、廻縁	
	壁面	1	漆喰塗	オリジナル
		2	漆喰塗	オリジナル
	天井面	1	丸柱	
		2	漆喰塗	
	主要構造部	1	木製引戸(雨戸)×33、木製嵌殺し欄間窓×17、木製片開戸×2	
		4	網戸×2	
	建具	1	ペンダントライト×3、誘導灯	補助照明(シェードは中古)
		4	火災報知機	
	照明	1	誘導灯	
		2	ワニス塗装	
	設備	1	木製手摺り	
		2	漆喰塗	
26 中央玄関 保存部分	床面	1	人造石研出し仕上げ	
		2	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁、持送り	オリジナル
	壁面	1	漆喰塗	
		2	中心飾	
	天井面	1	漆喰塗	南半分はオリジナル
		2	木製両折戸×1(欄間付)	
	建具	1	ペンダントライト×1	
		4	誘導灯	
	照明	1	ワニス塗装	
		2	人造石研出し仕上げ	
27 西側玄関 保存部分	床面	1	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁	
		2	漆喰塗	オリジナル
	壁面	1	漆喰塗	
		2	人造石研出し仕上げ	
	天井面	1	漆喰塗	
		2	木製手摺り	
	建具	1	ペンダントライト×1	
		4	誘導灯	
	照明	1	ワニス塗装	
		2	漆喰塗	
	設備	1	人造石研出し仕上げ	
		2	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁	
	照明	1	漆喰塗	
		2	人造石研出し仕上げ	
	塗装	1	ワニス塗装	
		2	漆喰塗	
	床面	1	漆喰塗	
		2	人造石研出し仕上げ	
	壁面	1	漆喰塗	
		2	人造石研出し仕上げ	
	天井面	1	漆喰塗	
		2	人造石研出し仕上げ	
	建具	1	漆喰塗	
		4	誘導灯	
	照明	1	ワニス塗装	
		2	漆喰塗	
	設備	1	人造石研出し仕上げ	
		2	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁	
	照明	1	漆喰塗	
		2	人造石研出し仕上げ	
	塗装	1	ワニス塗装	
		2	漆喰塗	

部分	部位	基準	現状・摘要	備考
28 東側玄関 保存部分	天井面	1	中心飾	
		2	漆喰塗	オリジナル
		1	木製両開戸×1	
		1	ペンダントライト×1	
		4	誘導灯	
	塗装	2	ワニス塗装	
		1	人造石研出し仕上げ	
		1	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁	
		2	漆喰塗	オリジナル
		1	中心飾	
	P.100	2	漆喰塗	オリジナル
		1	木製両開戸×1 (欄間付)	
		1	ペンダントライト×1	
		4	誘導灯	
		2	ワニス塗装	
29 中央車寄せ 保存部分	床面	1	人造石研出し仕上げ	
		1	板張り	
	P.101	1	柱	
		2	油性ペイント塗装	
		1	人造石研出し仕上げ	
30 西側車寄せ 保存部分	天井面	1	板張り	
		1	柱	
	P.101	4	支柱	
		2	油性ペイント塗装	
		1	板張り	
31 東側車寄せ 保存部分	床面	1	人造石研出し仕上げ	
		1	板張り	
	P.102	1	柱	
		2	油性ペイント塗装	
		1	マントルピース	

本館 内部(2階)

部分	部位	基準	現状・摘要	備考
1 御召替室 保存部分	床面	3	絨毯敷 (緑)	
		1	巾木、腰羽目鏡板張り、見切縁、壁紙、カーテンボックス×2	
		3	カーテン×2	
		1	格縁、紙張り、中心飾	
		1	木製片開戸×1、木製上下ガラス窓×1	
	P.103	照明	1 ペンダントライト×1	
		2	ワニス塗装	
		1	寄木張り	
		2	絨毯敷 (赤)	
		1	巾木、腰羽目鏡板張り、見切縁、壁紙、ハイビングコード、カーテンボックス×3	
2 御寝室 保存部分	壁面	2	カーテン×3	
		1	格縁、紙張り、中心飾	
		1	木製両開戸×1、木製片開戸×1、木製上下ガラス窓×2	
		1	シャンデリア×	
		2	ワニス塗装	
	P.104	その他	1 マントルピース	
		1	寄木張り (亀甲)	
		2	絨毯敷 (赤)	
		1	巾木、腰羽目鏡板張り、見切縁、壁紙、ハイビングコード、カーテンボックス×5	
		2	カーテン×5	
3 御座所 保存部分	床面	1	格縁、紙張り、中心飾	
		1	木製両開戸×1、木製両開ガラス戸 (欄間付) ×1、木製片開戸×2、木製上下ガラス窓×3	
		1	シャンデリア×	
		2	ワニス塗装	
		1	マントルピース	
	P.105	その他	1	マントルピース
		1	寄木張り (亀甲)	
		2	絨毯敷 (赤)	
		1	巾木、腰羽目鏡板張り、見切縁、壁紙、ハイビングコード、カーテンボックス×5	
		2	カーテン×5	
4 御食堂 保存部分	壁面	1	格縁、紙張り、中心飾	
		1	木製両開ガラス戸 (欄間付) ×1、木製片開戸×1、木製上下ガラス窓×1	
		1	シャンデリア×	
		2	ワニス塗装	
		1	マントルピース	
	P.106	床面	3	絨毯敷 (緑)
		1	巾木、腰羽目鏡板張り、見切縁、カーテンボックス×2	
		3	カーテン×2、壁紙	
		1	格縁、中心飾	
		3	紙張り	
5 大広間 保存部分	建具	1	木製両開ガラス戸 (欄間付) ×1、木製片開戸×1、木製上下ガラス窓×1	
		1	ペンダントライト×	
		2	ワニス塗装	
		1	マントルピース	
		4	塩化ビニールート張り	
	P.107	壁面	1	巾木、腰羽目鏡板張り、見切縁、廻縁、カーテンボックス×15、リーフ (正面)、持送り、柱頭飾
		2	漆喰塗	オリジナル
		3	カーテン×15	
		1	木製天井、中心飾×3	
		2	漆喰塗	
	建具	1	木製両開戸×1、木製両開ガラス戸 (欄間付) ×1、木製上下ガラス窓×22	
	照明	1	シャンデリア×3、ペンダントライト×6	

部分	部位	基準	現状・摘要	備考
6 演壇 保存部分	設備	4	誘導灯×3	
		4	火災報知機	
		2	ワニス塗装	
P.108	床面	1	寄木張り	
	壁面	4	塩化ビニールシート張り	
		1	附柱、巾木、腰羽目鏡板張り、見切縁、廻縁、カーテンボックス×3	
		2	漆喰塗	東面以外はオリジナル
	天井面	3	カーテン×3	
		1	格縁、中心飾×3	
	主要構造部	2	漆喰塗	ほぼ全面オリジナル
		1	柱	
		1	木製上下ガラス窓×3	
7 音楽室a 保存部分	照明	1	シャンデリア×1、ブラケットライト×2	
		4	誘導灯×3	
	塗装	2	ワニス塗装	
	床面	4	塩化ビニールシート張り	
	壁面	1	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁、カーテンボックス×1	
P.109	天井面	1	中心飾	
		2	漆喰塗	東半分はオリジナル
		3	カーテン×1	
	建具	1	木製片開戸×2、木製上下ガラス窓×1、木製引違ガラス窓×1	
		1	ペンダントライト×1	
		4	誘導灯×1	
	設備	4	火災報知機、屋内消火栓	
	塗装	2	ワニス塗装	
8 音楽室b 保存部分	床面	4	塩化ビニールシート張り	
	壁面	1	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁	
	天井面	1	中心飾	
		2	漆喰塗	
		1	木製片開戸×2、木製上下ガラス窓×1、木製引違ガラス窓×1	
	建具	1	ペンダントライト×1	
	照明	1	ワニス塗装	
	設備	4	設備基盤	
	その他	1	椅子	修理時に詳細を確認
P.110	床面	4	塩化ビニールシート張り	
	壁面	1	巾木、腰羽目鏡板張り、見切縁、カーテンボックス×4	
		2	漆喰塗	オリジナル
		3	カーテン×4	
	天井面	1	中心飾	
		2	漆喰塗	ほぼ全面オリジナル
		1	木製両開戸×1、木製両開ガラス戸×1（欄間付）、木製上下ガラス窓×3	
	建具	1	ペンダントライト×1	
	照明	1	ワニス塗装	
	その他	4	木製階段（演壇へ）	
10 休憩室 保存部分	床面	4	塩化ビニールシート張り	
	壁面	1	巾木、腰羽目鏡板張り、見切縁、カーテンボックス×3	
		2	漆喰塗	オリジナル
		3	カーテン×3	
	天井面	1	中心飾	
		2	漆喰塗	
		1	木製両開ガラス戸（欄間付）×1、木製片開戸×1、木製上下ガラス窓×1	
	建具	1	ペンダントライト×1	
	照明	1	ワニス塗装	
P.110	床面	4	塩化ビニールシート張り	
	壁面	1	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁、堅板張り、廻縁	
		2	漆喰塗	
		3	カーテン×3	
	天井面	1	竿縁天井	
		2	木製片開戸×4、木製引違ガラス窓×2、木製上下ガラス窓×2	
		1	建具	
	照明	1	ペンダントライト×3	
	塗装	1	便器×2、便槽	
P.111	床面	1	板張り	
	壁面	1	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁、堅板張り、廻縁	
	天井面	1	竿縁天井、化粧屋根裏（廊下）	
		1	建具	
		1	木製片開戸×3、木製引違ガラス窓×1、木製上下ガラス窓×3	
	照明	1	ペンダントライト×3	
12 御湯殿 保存部分	床面	1	板張り	
	壁面	1	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁、堅板張り、廻縁	
	天井面	1	竿縁天井、化粧屋根裏（廊下）	
		1	建具	
		1	木製片開戸×3、木製引違ガラス窓×1、木製上下ガラス窓×3	
	照明	1	ペンダントライト×3	
P.111	床面	2	リリム張り	
	壁面	3	絨毯敷（赤）	
	天井面	1	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁、カーテンボックス×1	
		2	漆喰塗	オリジナル
		3	カーテン×1	
	建具	1	中心飾	
		2	漆喰塗	一部オリジナル
		1	木製片開戸×2、木製上下ガラス窓×1	
	照明	1	ペンダントライト×2	
	塗装	2	ワニス塗装	
	設備	4	屋内消火栓、火災報知機、スピーカー	
13 廊下 保存部分	床面	3	絨毯敷（赤）	
	階段	1	踏面、蹴込、手摺り	
P.112	床面	2	リリム張り	
	壁面	3	絨毯敷（赤）	
14 西側階段 保存部分	天井面	1	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁、カーテンボックス×1	
		2	漆喰塗	
		1	カーテン×1	
	建具	1	中心飾	
		2	漆喰塗	
		1	木製片開戸×2、木製上下ガラス窓×1	
	照明	1	ペンダントライト×2	
	塗装	2	ワニス塗装	
	設備	4	屋内消火栓、火災報知機、スピーカー	

部分	部位	基準	現状・摘要	備考
15 東側階段 保存部分	壁面	1	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁、カーテンボックス×1、持送り (1階天井)	
		2	漆喰塗	オリジナル
		3	カーテン×1	
	天井面	1	中心飾	
		2	漆喰塗	オリジナル
	建具	1	木製上下ガラス窓×1	
		2	ワニス塗装	
	塗装	1	リリム張り	
		3	絨毯敷(赤)	
	床面	2	踏面、蹴込、手摺り	
16 中央甲板 保存部分	階段	1	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁、カーテンボックス×1、持送り (1階天井)	
		2	漆喰塗	オリジナル
		3	カーテン×1	
	壁面	1	中心飾	
		2	漆喰塗	一部オリジナル
	天井面	1	木製片開戸×1、木製上下ガラス窓×1	
		2	ペンダントライト×1	
	建具	1	火災報知機	
		2	ワニス塗装	
	その他	1	木製階段(演壇へ)	
17 西側甲板 保存部分	床面	2	銅板葺	
		4	簀子敷	
	壁面	1	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁、廻縁、窓飾り、附柱	
		2	漆喰塗	オリジナル
	天井面	1	板張り	
		2	丸柱	
	主要構造部	1	照明	
		2	ペンダントライト	
	塗装	1	油性ペイント塗装	
		2	その他	
18 東側甲板 保存部分	床面	2	木製手摺り	
		4	銅板葺	
	塗装	2	油性ペイント塗装	
		4	その他	
	P.114	2	木製手摺り	
		4	床面	
	P.114	2	油性ペイント塗装	
		4	その他	

本館 外観

部分	部位	基準	現状・摘要	備考
1 外観 保存部分	床面	1	石段、人造石研出し仕上げ(正面中央玄関)	
		2	窓飾り、妻壁、軒蛇腹、胴蛇腹、持送り、見切縁、小庇	
	壁面	1	下見板張り	
		2	屋根窓、煉瓦造煙突×4、鋳鉄製飾柵	
	屋根面	1	瓦葺、銅板葺、銅製雨樋	
		2	主要構造部	
	照明	1	煉瓦造基礎	
		2	天井照明	西面出入口の補助照明
	設備	1	避雷針、換気口(基礎、軒など)	
		2	配管(背面)	消火栓用か
	塗装	1	油性ペイント塗装	
		2	その他	
	P.115	1	戸袋	背面側

附属棟 内部

部分	部位	基準	現状・摘要	備考
1 和風浴室 保存部分	床面	1	板張り、人造石研出仕上げ	
		4	簀子敷	修理時に詳細を確認
	壁面	1	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁、堅板張り、廻縁、人造石研出仕上げ	
		2	漆喰塗	一部オリジナル
	天井面	1	竿縁天井、折上天井	
		2	建具	
	建具	1	木製片開戸×2、木製引違ガラス戸×1、木製上下ガラス窓×1	
		2	照明	
	塗装	1	ペンダントライト×2	
		2	油性ペイント塗装	
2 洋風浴室 保存部分	床面	1	板張り、簀子敷	
		4	壁面	
	壁面	1	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁、堅板張り、廻縁、人造石研出仕上げ	
		2	漆喰塗	一部オリジナル
	天井面	1	竿縁天井、折上天井	
		2	建具	
	建具	1	木製片開戸×2、木製引違ガラス戸×1、木製上下ガラス窓×1	
		2	照明	
	塗装	1	ペンダントライト×1	
		2	油性ペイント塗装	
	設備	1	浴槽	修理時に詳細を確認
		4	火災報知機	
3 居間 保全部分	床面	2	畳敷き	
		4	壁面	
	壁面	2	漆喰塗	オリジナル
		4	カーテン×1	
	天井面	1	竿縁天井	

部分	部位	基準	現状・摘要	備考
4 板間 保全部分	主要構造部	1	柱、内法長押、敷鴨居等	
	建具	1	木製引違襖戸×3、木製引違障子戸×2、木製引違ガラス窓×2	
	照明	1	ペンダントライト×2	
	その他	1	押入	
P.118	床面	1	板張り	
	壁面	1	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁、廻縁	
		2	漆喰塗	一部オリジナル
	天井面	1	板張り	
	建具	1	木製両開ガラス戸×1、木製引違舞良戸×1、木製引違ガラス窓×1	
	照明	1	ペンダントライト×1	
	設備	4	分電盤、火災受信機、消火システム制御盤、融雪マット制御盤、火災報知機	
	塗装	2	油性ペイント塗装	
	その他	1	押入	
5 土間 保全部分	床面	1	板張り、モルタル仕上げ、炉	
	壁面	1	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁、廻縁	
		2	漆喰塗	
	天井面	1	板張り	
	建具	1	木製引違ガラス戸（欄間付）×1、木製引違ガラス窓×1、木製上下ガラス窓×2	
	照明	4	ペンダントライト×2、誘導灯×1	ペンダントライトは補助照明 (シェードは中古)
	設備	4	流し、ガス台	
	塗装	2	油性ペイント塗装	
	その他	1	煙突	
6 釜場 保全部分	床面	1	モルタル仕上げ、煉瓦敷	
	壁面	1	巾木、堅板張り、見切縁、廻縁	
		2	漆喰塗	
	天井面	1	板張り	
	建具	1	木製引違ガラス戸×1、木製上下ガラス窓×1	
	設備	4	火災報知機	
	塗装	2	油性ペイント塗装	
	その他	1	煙突	
7 共用便所 保全部分	床面	4	タイル張り	
	壁面	1	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁、廻縁	
		2	漆喰塗	
	天井面	1	菱格子	
	建具	1	木製片開戸×1、木製引違ガラス窓×5	
	照明	1	ペンダントライト×1	
		4	暖房用照明×8	
	設備	4	便器、流し、暖房分電盤、火災報知機	
	塗装	2	油性ペイント塗装	
8 渡廊下 保存部分	床面	1	板張り	
	壁面	1	巾木、腰羽目堅板張り、見切縁、持送り	
		2	漆喰塗	一部オリジナル
	天井面	2	漆喰塗	オリジナル
	主要構造部	4	支柱、補強梁	
	建具	1	木製引違ガラス戸×1、木製引違ガラス窓×1	
	建具	4	網戸	
	照明	1	ペンダントライト	
		4	誘導灯	
	設備	4	火災報知機	
	塗装	2	ワニス塗装	

附属棟 外観

部分	部位	基準	現状・摘要	備考
1 外観 保存部分	床面	1	石段	
	壁面	1	軒蛇腹、持送り	
		2	下見板張り	
	屋根面	1	屋根窓、煉瓦造煙突、小庇	
		2	瓦葺、銅板葺、銅製雨樋	
	主要構造部	1	煉瓦造基礎	
	塗装	2	油性ペイント塗装	
	照明	4	天井照明	出入口の補助照明
	設備	1	換気口	
		4	配管	ガスなど（東面）