

## 函館市小・中学校・放課後児童クラブ通学路等における危険箇所の抽出状況一覧 (緊急合同点検一覧除く)

通し番号	エリア	提出者	小中学校、放課後児童クラブで抽出した危険箇所一覧		
			通学路における危険箇所	住所	状況・危険の内容
1	弥生小学校区	弥生小	函館市弁天町3番付近歩道	函館市弁天町3番	不審者情報あり
2			函館市弥生町5番民家前	函館市弥生町5番	不審者情報あり
3			函館市弥生町 弥生児童公園	函館市弥生町19番	不審者情報あり
4			函館市大町 ツルハ付近歩道上	函館市大町3番	不審者情報あり
5			函館市元町・末広町・弥生町・弁天町・入船町・船見町・弁天町の小路	左記住所	人通りが少なく、夜は暗い
6			弁天町15番付近および弥生町10番付近民家	左記同住所	ブロック塀の破損
7			弁天幼児公園(通称ぞうさん公園)	函館市弁天町23番	不審者情報あり
8	青柳小学校区	青柳小	函館市青柳町11番付近 日暮し通歩道上	函館市青柳町11番付近 日暮し通歩道上	声かけ、容姿撮影等不審人物が出没 人通りが少ない
9			函館市青柳町32番先路上	函館市青柳町32番先路上	公然わいせつ 不審人物が出没
10			函館市谷地頭29番地12号 プレセランス函館山前路上	函館市谷地頭29番地12号 プレセランス函館山前路上	声かけ 不審人物が出没

通し番号	エリア	提出者	小中学校, 放課後児童クラブで抽出した危険箇所一覧		
			通学路における危険箇所	住所	状況・危険の内容
11	中部小学校区	中部小	中部小学校前	函館市新川町30-26	車通りが多いが, 低学年児童が下校中に不審な男に声をかけられた
12	北星小学校区	北星小	函館市大縄町の道路	函館市大縄町21-2	交通量が多いが横断歩道がない。
13			大縄町21-1の道路	大縄町21-1	以前からの交通規制に加え, コンビニエンスストア開店
14	八幡小学校区	八幡小	北海道教育大学函館校周辺	函館市八幡町1-2周辺	過去に不審者情報が寄せられた
15			八幡町15-30の道路	八幡町15-30の道路	車道が陥没しており, 雨水や落ち葉がたまり, 交通量も多いため, 児童の通学に不安がある。
16			八幡町3番9付近の道路	八幡町3番9付近の道路	八幡通り側から八幡町会までは歩道があるが, その先は歩道がとぎれているため通行に危険が生じることも予想される。
17	万年橋小学校区	万年橋小	5号線 ホンダベルノ前の交差点	亀田町	信号があるが交通量が多い
18			万年橋公園(指導として)	北浜町	不審者情報がたまにあり
19		五稜郭	函館市追分町の公園周辺の道路	函館市追分町2	学校の帰りは暗く, あまり人通りがない。
20			市道昭和4-11号線	亀田港町24-14	歩道が凍結し, 転倒する恐れがある。また, 民地側に壁があり, 車の往来が見えにくい。H29年には交通事故があった。
21			亀田港第6街区公園	亀田港町43	不審者の出没があり, 警察に連絡した。

通し番号	エリア	提出者	小中学校, 放課後児童クラブで抽出した危険箇所一覧		
			通学路における危険箇所	住所	状況・危険の内容
22	港小学校区		亀田港児童公園	亀田港町8~9	不審者の出没があり、警察に連絡した。 近隣の住民ではないかとの情報があった。
23			大野新道沿いの不二家付近	亀田湊2	不審者の出没があり、警察に連絡した。
24			港公園	港町1-18	不審者の出没があり、警察に連絡した。
25			跨線橋下	港2-36	遊べる空間だが、人通りが少なく、青年がたむろしているようで不安である。
26	港中		川沿いの道	函館市港町3丁目9番	不審者の出没
27			松本接骨院付近の道路	函館市港町2丁目1番	歩道がなく、暗い
28			公園周辺	函館市港町1丁目17番付近	道が暗く、不審者が出没

通し番号	エリア	提出者	小中学校, 放課後児童クラブで抽出した危険箇所一覧		
			通学路における危険箇所	住所	状況・危険の内容
29	高盛小学校区	高盛小	函館市高盛町と堀川町の境界の道路	函館市高盛町9~24番 函館市堀川町25~26番	街灯が少ない。ガードレールがない。
30			函館市高盛町の交差点	函館市高盛町27番・36番	見通しが悪く, 車の出入りが多い。
31	千代ヶ岱小学校区	千代ヶ岱小	鈴かけ通りの歩道	函館市千代台町19~28	交通量が多いのに狭く, 傾いて歩きにくい所もある。
32			中央病院横通り	函館市本町32番	交通量が多いにもかかわらず歩道と車道の区別があいまい。ガードレールなどを設置してほしい。
33			だるま屋前	函館市本町6番	冬期間, 屋根から雪が落ち歩道がさらに狭くなる。時には車道を通行しなければならない時もある。
34		巴	函館市的場町にある交差点	函館市的場町8交差点	登下校時の交通量がやや多く, 交通事故が多い地点である。
35	中島小学校区		一時不停止	函館市本町5	本町の裏通りだが, 一時停止を十分せずに出てくる車が多い。
36			函館市梁川町のハセガワストア駐車場	函館市梁川町4番	駐車場に面した道路に歩道がない
37			函館市梁川町の5方向に分かれた交差点	函館市梁川町22, 23, 26, 3, 2番	狭い道だが近所にマンションが多いため, 交通量が多い。
38			函館市梁川町のT字交差点	函館市梁川町27, 26番	歩道横の植木により, 路地から出てきた車からの見通しが悪い
39			函館市梁川町の飲食店街	函館市梁川町9, 10番	昼間は, 業者の車が出入りするが, 住民と思われる人の行き来はほぼ見られない

通し番号	エリア	提出者	小中学校, 放課後児童クラブで抽出した危険箇所一覧		
			通学路における危険箇所	住所	状況・危険の内容
40	千代田 小学校 区	千代田小	函館市本町の飲食店街	函館市本町12, 16, 18, 22番	裏道として, 地元の人や観光客など多くの人や車が行きかう
41			函館市梁川町の歩道	函館市梁川町22番	狭い小路から出てくる車から歩行者が見づらい
42			函館市梁川町の高砂通りと本町, 五稜郭町の行啓通の交差点	函館市本町11番	2車線の交通量が多い通りで, 観光客の往来も多い
43			函館市梁川町のレストラン駐車場	函館市梁川町12番	駐車場が狭く, 駐車場が角にあるため2方向から車が入り出す
44			函館市梁川町の交通公園沿いの歩道	函館市梁川町24番	駐車場わきの雑草や事務所からの落雪で通行に支障が出る場合がある
45			函館市白鳥町の道路1	函館市白鳥町6番	大きな駐車場があるが歩道がない。路上駐車の手もある。また, 向かい側が桜並木で, 葉が伸びる夏場は鍛冶橋方面からの見通しが悪い
46			函館市白鳥町の道路2	函館市白鳥町9番	道幅が狭く見通しが悪いうえ, 坂になっているので, 車が飛び出してくる
47			函館市五稜郭町の歩道	函館市五稜郭町11, 12番	小路から出てくる車が多く, 曲がり角の見通しが悪い
48			函館市梁川町の白鳥橋付近交差点	五稜郭町8, 梁川町27, 梁川町25の白鳥橋交差点	曲がり角の歩道が狭く, 見通しが悪い。登下校の時間帯は自転車の通行も多い。見えにくい。 歩道と車道の区別がなく危険である
49			函館市梁川町の亀田川沿いの道路	函館市梁川町11, 12番	官舎が道路に面しており, 歩道のない道を通らなければならない

通し番号	エリア	提出者	小中学校, 放課後児童クラブで抽出した危険箇所一覧		
			通学路における危険箇所	住所	状況・危険の内容
50			函館市梁川町の道路	函館市梁川町13番	交通量が多いにもかかわらず, 歩道がない
51	柏野小学校区	柏野小	柏ヶ丘通と松見通の交差点	松陰町20	変形五差路のため, 右折車に注意が必要。また, 通学・通勤の自転車との接触に注意が必要
52			市道柏ヶ丘通り	柏木町5番20号	登校時交通量多く横断に注意が必要
53			ときわ通りと電車通りの交差点	松陰町10	登校時交通量多く横断に注意が必要
54			緑町通りと電車通りの交差点	杉並町23	変形した交差点のため, 横断に注意が必要
55	金堀小学校区	金堀	市道柏陽通り	日乃出町29と日乃出19の交差点及びその周辺	車通りが多く危険であり, 横断歩道がない。
56			市道鈴かけ通り	的場町10と的場町9の交差点及びその周辺	車通りが多く危険であり, 横断歩道がない。
57			柏木町24交差点	函館市柏木町24交差点	交通量が多く, 右折車などが危険
58			駒場町7道路	函館市駒場町7道路	道幅が狭く, 危険。競馬場へ来場する車も通行
59			駒場町8道路	函館市駒場町8道路	道幅が狭く, 危険。競馬場へ来場する車も通行

通し番号	エリア	提出者	小中学校, 放課後児童クラブで抽出した危険箇所一覧		
			通学路における危険箇所	住所	状況・危険の内容
60	駒場小学校区	駒場小	駒場町9道路	函館市駒場町9道路	道幅が狭く危険。競馬場へ来場する車も通行
61			駒場町10道路	函館市駒場町10道路	道幅が狭く危険。行き止まりが多い。
62			駒場町4協会病院出入り口付近	函館市駒場町4	患者・見舞いに加え、業者の車両の出入りが多く危険
63			駒場町5から通称自衛隊通りへのアクセス道路	函館市駒場町5	見通しが悪く、車両が突然出てくることが多いため危険
64			柏木町いちい通り	函館市柏木町16～24	狭い道、一部古いブロック塀あり
65			駒場通り・乃木児童公園付近	函館市乃木町3付近	車通り多く、近隣の温泉へ入ってくる車が多数あり危険
66			駒場小学校横	函館市駒場町1・駒場通り	校内の樹木が多数あり、倒木の恐れあり。夕方以降暗い
67			乃木神社・乃木会館付近	函館市乃木町5	神社周辺暗い。近隣に壊れかけたアパートあり。
68			陸上自衛隊基地・競輪場間の歩行者・軽車両専用道路	函館市乃木町10～広野町	人目につかない。
69			広野町 国道278号通称漁り火通り	函館市広野町～湯浜町	交通量がかなり多い。横断歩道で渡る児童あり

通し番号	エリア	提出者	小中学校、放課後児童クラブで抽出した危険箇所一覧		
			通学路における危険箇所	住所	状況・危険の内容
70			湯浜町3～4付近・海岸線	函館市湯浜町3～4付近	台風接近時など暴風・高波あり。夕方以降薄暗い
71			通称駒場通り	函館市広野町4付近歩道	民家のブロック塀あり。通行時の指導必要
72			通称駒場通り・通称漁り火通り交差点	函館市広野町・湯浜町境界付近	付近のコンビニエンスストアの駐車場を出入りする車両が危険
73			通称湯浜通り	湯浜町2～20	夕方から夜にかけて暗い。過去に不審者事案あり
74			通称湯浜通り・湯浜幼児公園	湯浜町16	薄暗く、雑草も多い
75			湯浜町4付近	湯浜町4付近	狭い道・通行量朝そこそこ。過去に不審者事案あり
76			通称湯浜通り	湯浜町2～20	空き家やブロック塀の家多い
77			道道83号線・通称電車通り		通行量多い
78			湯浜町14・漁火通り前児童館付近の公園	湯浜町14	公園に不特定多数の利用者・夜暗い
79			セブンイレブン函館湯浜店跡空き店舗	湯浜町9	空き店舗・駐車場・夜暗い



通し番号	エリア	提出者	小中学校, 放課後児童クラブで抽出した危険箇所一覧		
			通学路における危険箇所	住所	状況・危険の内容
80	深堀小学校区	深堀小	緑園通り	函館市深堀町	木が多く見通しが悪く暗い
81			20キロ道路(一方通行)	函館市深堀町	制限速度が20キロなのに, スピードを出す車が多い。
82			20キロ道路(一方通行)入り口付近から第1深堀橋まで(国立病院付近からの市道深堀5号線全休)	函館市花園町22番・23番	交通量が多いにもかかわらず, 歩道と車道の区別がない。
83			第四深堀橋付近の歩道	函館市深堀町14番	学園通への抜け道的道路で交通量も多く, あわせて車の飛び出しが非常に多い。
84			20キロ道路から学園通への道路	函館市深堀町34番35番	交通量が多いにもかかわらず, 歩道と車道の区別がない。
85		深堀中	函館市深堀町 中学校から函館アリーナへの道	函館市深堀町31番	交通量が多いにもかかわらず, 歩道がない
86	函館市花園町 中学校から産業道路への坂道		函館市花園町7番地から4番地	今年度不審者が発生	
87	北日吉小学校区		放射4号線	函館市日吉町4丁目17-5付近	日吉IC道路工事に伴い, 車線切り替えが行われ, 交通量が多くなった。
88			日吉町3丁目21付近の交差点	日吉町3丁目21付近	歩道のない道路であり, 抜け道に使用している車両も多い。見通しもよくない。
89			日吉4丁目16番~19番(フットボールパーク)交差点		交通量が多く横断する際危険である。

通し番号	エリア	提出者	小中学校、放課後児童クラブで抽出した危険箇所一覧		
			通学路における危険箇所	住所	状況・危険の内容
90	湯川小学校区	深堀中	函館市湯川町1丁目 一方通行路	函館市湯川町1丁目22番地から42番地	夕方から夜にかけて不審者の被害多い
91		湯川小	函館市湯川町3丁目の湯川高丘線と道道函館茅部83号線とのT字路	函館市湯川町3丁目24道道83号線	登校時刻の交通量が多く、高丘方面からの車が渋滞。信号無視などの車両が絶えない。
92			函館市湯川町3丁目の道道83号線からイオンへ抜ける道路のスクールゾーン	函館市湯川町3丁目24番と23番の間	児童生徒の通学時間帯により、スクールゾーンとなる箇所であるが、その時間帯でも車が入ってくるため、大変危険である。
93			函館市湯川町2丁目の産業道路と道道83号線の交差点(湯倉神社・湯の川電停)	函館市湯川町2丁目17番と18番の間	左折車や右折車が多いため、横断歩道を歩く児童にとっては大変危険である。
94			函館市湯川町1丁目の湯の川温泉電停近くの交差点	函館市湯川町1丁目16番と17番近辺	交通量が多いため、交差点での歩行は危険である。
95			函館市戸倉町4番の湯川高丘線、戸倉町の共同墓地の周り	函館市戸倉町4番	高さ2m弱のブロック塀が歩道脇にあり、地震等により崩れる可能性がある。
96			函館市湯川町3丁目の緑園通り(旧戸井線のサイクリングロード)	函館市湯川町3丁目34と榎本町1との間	声掛け等の不審者や露出や抱き等つきの変質者が毎年事案として挙げられている。
97			函館市湯川町2丁目の湯倉神社の裏を通る道路	函館市湯川町2丁目28番	辺りが暗く、人通りも少ないため、声掛け等の不審者が多く、事案として挙げられている。
98		高丘小学校区	戸倉中	戸倉中と高丘小を結ぶ道路	函館市高丘町27
99	見晴公園から見晴公園通までの坂道			函館市高丘町13	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。ガードレールがない。

通し番号	エリア	提出者	小中学校, 放課後児童クラブで抽出した危険箇所一覧		
			通学路における危険箇所	住所	状況・危険の内容
100	旭岡小学校区	旭岡中	旭岡中学校前	函館市西旭岡長3丁目5番地	学校前に横断歩道がなく, 登下校時に危険である。
101		旭岡小	函館市西旭岡町生協裏歩道	函館市西旭岡町3丁目3	一人歩きは危険。
102			旭岡保育園付近遊歩道	函館市西旭岡町1丁目28	一人歩きは危険。
103	鱒川小中学校区	鱒川	函館市鱒川町 道道980号線付近		今年度も熊出没。どこに出没するか不明。
104		銭亀沢中	銭亀沢中学校～国道278号線の道路	函館市豊原町	外灯が少なく暗い。人家が少ない。草むらが広がり見通しが悪い。
105	東小学校区	東小	志海苔ふれあい広場付近	函館市志海苔町294-1	夜も車が数台止まっていることがあり要注意。人通りも少ない。
106	石崎小学校区	石崎小	石崎小～国道278号線に抜ける道	函館市鶴野町・古川町	背の高い草が生い茂り, 見通しが良くない。
107			石崎町の国道278号線に面した建物	函館市石崎町337番地付近	壁面が剥離し, 歩道付近に落下している
108			指定変更児童が通学時に通る函館市古川町の道路	古川石崎線(住所不明…函館市古川町441付近)	人通りが少なく, 歩道もない。道路付近の雑草が生い茂り, 見通しも悪い。
109			函館市石崎町の国道278号線に面した建物	函館市石崎町337番地付近	壁面が剥離し, 歩道付近に落下している。

通し番号	エリア	提出者	小中学校, 放課後児童クラブで抽出した危険箇所一覧			
			通学路における危険箇所	住所	状況・危険の内容	
110	桔梗小学校区	桔梗小	函館市桔梗1丁目の川上理容院～函館市新聞桔梗販売所の通り	函館市桔梗1丁目4-22～5-1	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	
111			函館市石川町の函館トヨペットとガリバー函館新道店の横断歩道	函館市石川町169-35～180-22	交通量が非常に多く、スピードを出す車が多数。その割に横断歩道が長い。この点に不安をもち、隣の北美原小学校へ相当数指定変更している。	
112		桔梗小		桔梗町1丁目28番1号～学校	交通量が多く出危険である	
113		桔梗中		桔梗中学校前の道路	桔梗町2丁目234～381	片側歩道、交通量が多い
114				桔梗町2丁目381付近の道路	桔梗町2丁目381	T字路、交通量多く事故の危険あり
115				函館トヨペット石川店付近	石川町169	新道の交差点で交通量多く・事故も多い
116				花の湯付近	桔梗町418	新道のT字路で交通量も多く・事故も多い
117				函館稜北高校付近	石川町166・167	新興住宅地ではあるが街頭なく薄暗い
118				北洋銀行横踏切	函館市桔梗3丁目41番	注意を呼びかけているが踏切があり危険
119				高等技術専門学校付近道路	函館市桔梗町435番	交通量が多くまた速度を上げて運転する車が多い。カーブがあり見えづらい。

通し番号	エリア	提出者	小中学校, 放課後児童クラブで抽出した危険箇所一覧		
			通学路における危険箇所	住所	状況・危険の内容
120	中の沢 小学校 区	中の沢	風古象付近交差点	函館市桔梗3丁目23番	上り車線のため函館新道へ向かう車の速度が速い。また、路地は歩道が無く危険。
121			小路から国道5号線への出口	函館市桔梗3丁目29番	交通量が多いことと、冬場になると交差点角に雪山ができて視界が悪くなる。
122			にんにく沢川付近	函館市桔梗5丁目21番	廃墟が多い。また、近くに川があり防犯、安全上危険。
123			桔梗町378番, 431番付近から函館茂辺地高架下交差点までの道路	桔梗町378番, 431番付近から函館茂辺地高架下交差点までの道路	旧国道は反対側歯科歩道がなく, 安全に道路を横断するための信号機までの路肩も児童の歩行に適応しておらず危険である。
124			桔梗5丁目17番21号付近からのニンニク沢2号線付近前の道路	桔梗5丁目17番21号付近からのニンニク沢2号線付近前の道路	旧国道は反対側歯科歩道がなく, 安全に道路を横断するための信号機までの路肩も児童の歩行に適応しておらず危険である。
125	亀田中		北昭和小学校前交差点	函館市北昭和4丁目38番	交通量および交通事故が多い。
126			函館市昭和町の石川	函館市昭和4丁目41番	道路から川辺にかけて急な坂になっていて落ちる危険がある。
127			函館市昭和町の三菱ふそう横の道路	函館市昭和3丁目32番	国道5号に向かって大型車両が急に出てくることが多い。
128			函館市昭和町のニュータウン(ホテルオークランド跡地)横の国道5号	函館市昭和3丁目34番	狭い道路で車の通りが多い。新しくできた手押し信号を使用するように指導。
129			函館市昭和町のかくまん工場前の道路	函館市昭和4丁目26番	国道5号に向かって, 大型車両が急に出てくることが多い。

通し番号	エリア	提出者	小中学校, 放課後児童クラブで抽出した危険箇所一覧		
			通学路における危険箇所	住所	状況・危険の内容
130	北昭和 小学校 区	北昭和	函館市昭和町のオフハウス・ハードオフ横の道路	函館市昭和3丁目34番	桐花通りには歩道があるが, この部分だけ歩道がない。
131			函館市昭和町のセブンイレブン昭和4丁目店横の道路	函館市昭和4丁目33番	国道5号に向かって, 狭い道から自動車之急に出てくることが多い。
132			函館市昭和町の「ゲオ」「ローソン昭和店」駐車場～「北海道乳業」近辺	函館市昭和3丁目24番	国道5号から「ゲオ」の駐車場に出入りする車, 「ローソン」の駐車場を突っ切って北乳の工場横の道路に入る車が多い。
133			函館市昭和町の「昭和タウンプラザ」前の道路	函館市昭和1丁目29番	昭和タウンプラザに出入りする車が多く危険。
134			函館市昭和町のJR高架下トンネル	函館市昭和4丁目4番	カーブミラーはあるが, 見通しが悪く, 車通りも多い。
135			函館市昭和町の函館トヨタ本社横の道路	函館市昭和4丁目22番	国道5号に向かって, 狭い道から車が急に出てくることが多い。
136			函館市昭和町のコンビニ前交差点市道昭和4-11号線	函館市昭和4丁目20番	交通量が多いが, 横断歩道がなく, 児童の道路横断が危険
137			函館市昭和町の高架橋下	函館市昭和3丁目33番	右折車が歩行者に関係なく曲がってくる場合があり大変危険
138			函館市昭和町の市道昭和石川線市道昭和3-1号線	函館市昭和3丁目35番	片側にのみ歩道設置で店舗前には駐車が多く歩行の際危険
139			函館市昭和町の市道桐花通	函館市昭和3丁目18番	新設店舗の関係で交差点内に駐車場の出入りができたため, 車の出入りが信号のとおりに進まないことにより危険

通し番号	エリア	提出者	小中学校, 放課後児童クラブで抽出した危険箇所一覧		
			通学路における危険箇所	住所	状況・危険の内容
140			函館市昭和町の市道昭和3-1号線	函館市昭和3丁目30番	昭和3丁目27番から道路を渡る際, 反対側に歩道・横断歩道がなく危険
141	昭和小学校区		市道昭和2-7号線	昭和1丁目5番5号 商業 高校駐車場出入口	駐車場から出てくる車両が, 青信号を横断中の児童に直進する状況となっており危険
142			市道本通富岡通1号ほか1線	昭和2丁目8番~9番交差点	交通量が多いが, 横断歩道・信号がなく, 児童の道路横断が危険
143			市道美原1-1号線ほか1線	昭和1丁目10番, 11番交差点	交通量が多く, 見通しが悪いため危険
144			市道昭和2-30号線	昭和2丁目3番~6番	道路が狭く, 見通しが悪いため危険
145			市道昭和2-31号線	昭和2丁目37番 昭和児童館周辺市道	児童の往来が頻繁で, 駐車中車両との接触の可能性もあり危険
146			市道昭和1-19号線	昭和1丁目3と富岡1丁目6 2、富岡3丁目40の交差点	交差点への車両の突っ込み, 縁石乗り上げ事故が多発し危険
147			五稜郭中	函館市富岡町1丁目の富岡美原通と 周辺小道	函館市富岡町1丁目23番 地
148	亀田小学校区	亀田小	函館市亀田本町 桐花通りに繋がる複数の道路	函館市富岡町1丁目19~23番	桐花通りへの抜け道で道幅が狭く、塀や壁で見通しが悪い。
149			函館市亀田本町 国道5号線に抜ける道路	函館市亀田本町38~40番・41~ 44番	人通りが少ない。車両の抜け道利用が多い。

通し番号	エリア	提出者	小中学校, 放課後児童クラブで抽出した危険箇所一覧		
			通学路における危険箇所	住所	状況・危険の内容
150		電田町	函館市富岡町 富岡温泉前の道路～セブンイレブン前交差点	函館市富岡町1丁目23番	道幅が狭く、歩道が片側にしかない。交通量が多い。
151			函館市大川町 旧大川中学校～タイヤ公園付近	函館市大川町9～11番	路上駐車が多い。見通しが悪い。
152	赤川小学校区	赤川中	函館市赤川町のコンビニ前歩道	函館市赤川町243-4	交通量が多いが横断歩道がない
153			函館市神山町のコンビニ前歩道	函館市神山町248-7	交通量が多いが横断歩道がない
154			函館市北美原町の住宅街	函館市北美原町3丁目-4	見通しを妨げる住宅等の囲障が多い
155			函館市北美原町の住宅地川沿い	函館市北美原町3丁目-31	川沿いに柵がなく危険
156			道道347線沿い	函館市赤川町亀田中野沿い	人通り少なく街灯も少なく薄暗い
157			赤川インターチェンジ交差点	函館市赤川町199番地	交通量が多く、渋滞することがある。黄色でも交差点に侵入してくる車が多い。交差点の幅があるため、横断歩道の距離も長く、1回の青信号では渡りきれず、交差点中央部で待機する児童も多い。交通事情の変化は当分見込まれないため、交通安全指導や見守り活動で児童の安全を確保している。
158	赤川小	道道赤川函館(347号)線 赤川小学校～中野ニュータウン	赤川町367番～336番地	道路の拡幅と歩道の設置で歩行は安全になった。交通量も少なく人通りはほとんど無い。民家も点在しており、野原や林が広がっていて緊急時の避難先がない。	



通し番号	エリア	提出者	小中学校, 放課後児童クラブで抽出した危険箇所一覧		
			通学路における危険箇所	住所	状況・危険の内容
159			堂々赤川函館(347号)線 中野ニュータウン～ダム公園	赤川町336番地～ダム方向	住んでいる児童数は数人だが、通学路に歩道がなく、歩くのにはやや危険。
160	中央小学校区	中央小学校区	美原学園通	美原4丁目1番～石川町478番	交通量が多く、スピードが出ている。
161			むつみ通	美原4丁目38番～石川町479番	交通量が多く、スピードが出ている。
162			赤川から石川のバス通	赤川1丁目15番～石川町220番付近	交通量が多く、外灯が少なく暗い。
163			亀田外郭通	美原3丁目39番～赤川1丁目35番	交通量が多く、スピードが出ている。
164			産業道路から美原学園通	美原3丁目電気店裏通～北美原1丁目3番	交通量が多く、歩道が片側である。
165			美原学園通～赤川方面道路	北美原1丁目4番～北美原3丁目14番	住宅地の中の道路だが交通量が多く、歩道がない。
166			産業道路～美原学園通	石川町314番～石川町343番	交通量がきわめて多く、スピードが出ている。
167			美原学園通～むつみ通	北美原1丁目18番～北美原2丁目26番	住宅地の中の道路だが交通量が多く、歩道がない。
168			石川公園	石川町314番	中高生のたむろがあり、声かけ事案も発生している。

通し番号	エリア	提出者	小中学校, 放課後児童クラブで抽出した危険箇所一覧		
			通学路における危険箇所	住所	状況・危険の内容
169			信号のない交差点	美原3丁目57番付近	交通量は多いが信号がなく, 交通事故が多発している。
170			脇道との合流点	北美原1丁目9番付近	見えづらいT字路になっている。
171			遊歩道	石川町338-7付近	中野川沿いの遊歩道に柵がないため, 川に近付くことができる。
172			遊歩道	亀田北病院裏	遊歩道に柵がないため, 川に近付くことができる。
173			大型スーパー前歩道	北美原2丁目5番付近	スーパー駐車場への出入りする車両が多く危険である。
174	北美原小	北美原小			運送会社の駐車場前の歩道除雪されていないため, 児童は車道を歩くか向かい側に渡らなければならない。
175					奥に新しい住宅地があるが, ②付近には住宅がなく歩道が除雪されていない。
176			函館市神山にある市道	函館市神山1丁目1~21番	道幅が狭いわりに交通量が多い。
177			函館市中道にある市道	函館市中道2丁目24~43番	道幅が狭く, 見通しが悪い。
178			函館市東山から神山にかけての道道	函館市東山1丁目~神山1丁目(産業道路沿い)	歩道を自転車が通行し危険である。

通し番号	エリア	提出者	小中学校, 放課後児童クラブで抽出した危険箇所一覧		
			通学路における危険箇所	住所	状況・危険の内容
179	鍛神	鍛神	函館市産業道路と東山墓園線の交差点	函館市鍛冶2丁目44番	交通量が多い上に, 変則的な交差点のため非常に危険である。
180			函館市中道にある交差点	函館市中道2丁目43番	交通量が多いにもかかわらず, 信号機や横断歩道がない。
181			函館市中道にある入り組んだ市道	函館市中道2丁目13~29番	細い道路が入り組み, 見通しが悪いため大人の見守りが少ない。
182			函館市陣川にある市道	函館市陣川1丁目12~15番	林の中に道があるような状況で, 人目が少ない。
183			函館市鍛冶にある林	函館市鍛冶2丁目24番	街中にある林で, 誰でも出入りでき, 中が見えにくい。
184	神山小	神山小	市道中道四稜郭2号	市道中道四稜郭2号の未施工区間	道路が開通すると多くの交通量が見込まれるため危険
185			市道昭和団地2号	市道昭和団地2号の未施工区間	道路が開通すると多くの交通量が見込まれるため危険
186			市道神山1-1号線	神山町233 学校前	歩道と車道の区別があるが道幅が狭く交通量も多く危険である
187			神山3丁目リングバス停児童公園付近	神山3丁目13番地付近	通学路になってはいるが, 反対側に渡る際, 横断歩道がなく, また見通しも悪く危険である。横断歩道の設置を要望。
188			函館市東山1丁目10のコンビニ付近	函館市東山1丁目10番	交通量が多く, コンビニ利用者の駐車場がある。

通し番号	エリア	提出者	小中学校, 放課後児童クラブで抽出した危険箇所一覧		
			通学路における危険箇所	住所	状況・危険の内容
189	東山小	東山小	函館市東山2丁目店舗付近	函館市東山2丁目7番 函館市東山2丁目25番	道路が入り組んでいて見通しが悪く, 交通量が多い。
190			函館市東山2丁目住宅街付近	函館市東山2丁目18番	道路が入り組んでいて見通しが悪く, 交通量が多い。
191			函館市東山3丁目住宅街付近	函館市東山3丁目33番	道路が直線で, 交通量が多い。
192			函館市東山2丁目住宅街付近	函館市東山2丁目56番	不審者(下校時, 児童に対しての威嚇行為, 声掛けなど)
193	北中		函館市山の手2丁目の歩道	函館市山の手2丁目5番	街灯が少なく, 夜は見通しが悪い。
194	南本通	南本通	函館市花園町フラワーブリッジ下	函館市花園町25番地	人目につきにくく不審者が出たこともある。
195			函館市本通2丁目本通公園	函館市本通2丁目35番地	立木や茂みにより視界が不良である。
196			函館市本通4丁目商店沿い	函館市本通4丁目16番～ 30番	商店に出入りする車が多い。
197			函館市本通3丁目南本通り	函館市本通3丁目21～28 番地	道幅が狭くカーブが多いため視界不良(冬期間, 積雪により車道を歩かざるを得ない状況あり)
198			本通3丁目9番地		雨水溝こふたが詰まりやすい形状で, 大雨や融雪時に横断歩道を覆うほどの水たまりができ, 児童が横断歩道を大きく迂回している 雨水溝の蓋形状を変えてほしい

通し番号	エリア	提出者	小中学校, 放課後児童クラブで抽出した危険箇所一覧		
			通学路における危険箇所	住所	状況・危険の内容
199	戸井西	戸井西	国号278号線・函館市小安中央会館付近	函館市小安町717番地1	人や車の通りが少なく, 不審者が出没した際に, 逃げ込む場所が少ない。
200			国号278号線・函館市小安中央会館付近	函館市小安町717番地1	坂道の勾配が急で, 冬期間や自転車で通行する際に危険である。
201			国道278号線・運賀川と交差場所付近	国道278号線・函館釜谷町	付近に民家がほとんどなく, 不審者が出没した際に, 逃げ込む場所が少ない。
202			函館市汐首西会館付近	函館市汐首町593番地	人の出入りが少ない場所で, 不審者が待ち伏せしていても周囲から見えずらい。
203	日新小	日新中	国道278号 戸井トンネル	函館市浜町114	トンネル内の歩道の幅が狭い。
204		日新小	弁才町18番地付近の交差点, 道路	函館市弁才町18番地	交通量は少ないが, 道幅が狭く, 歩道と車道の区別がない。
205	えさん小	恵山中	恵山町17付近の坂		道路幅が狭く, 歩道が未設置。冬季は事故が多発。
206	榎法華小	榎法華小	函館市銚子町ふれあい公園の出入り口付近	函館市銚子町80番地	見通しが悪く歩行者に気付きにくい。細い道にもかかわらずスピードを出す車が多い。
207			銚子公園出入り口付近	函館市銚子町86-1	道路が狭く, 見通しが悪い
208			川汲町～尾札部町(バイパス)	川汲町～尾札部町(旧国道)	外灯が少ない。クマの目撃情報が今年度2度ある。

通し番号	エリア	提出者	小中学校、放課後児童クラブで抽出した危険箇所一覧		
			通学路における危険箇所	住所	状況・危険の内容
209	磨光小	尾札部町	川汲町～尾札部町(旧国道)	川汲町～尾札部町(旧国道)	昆布関係の大型車両の走行があるものの、道幅が狭く歩道がない。
210		磨光小	函館市川汲町626番地付近 ～函館市尾札部町尾札部郵便局前	函館市川汲町626番地 ～函館市尾札部町409番地	道幅が狭く、歩道と車道の区別がない。
211	臼尻小	臼尻中	国道278号線函館市豊崎トンネル付近(大船側)	函館市豊崎町	歩道が狭く、凸凹が多いので、自転車通学時に転倒する生徒が多い。
212			国道278号線函館市豊崎トンネル付近(臼尻側)	函館市豊崎町	下校時 右側に設置してある歩道がなくなり、自転車が左側通行するためには、見通しの悪い道路を横断する必要がある。
213			国道278号線 函館市大船地区一帯	函館市大船町	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。
214		臼尻小	函館市臼尻町の国道278号の歩道	函館市臼尻町	歩道と車道の区別がない。
215	大船小	大船小	国道278号線沿い	大船稻荷神社～美呂泊	人・車の通行が途切れることが多く見守る目がない。
216			国道278号線沿い	双見郵便局～岩戸	人・車の通行が途切れることが多く見守る目がない。
217			大船林道	枯木坂～大船霊園付近	人・車の通行が途切れることが多く見守る目がない。