


北海道 函館市 旭岡小学校校区 (通学路交通安全プログラム対策箇所)



旭岡保育園

H27 箇所番号: ③

- ・歩道の除雪がされていないことがある。
- ・一部ガードレール未設置

<対策内容>

- ・今後も計画的に除雪を実施していく【北海道】
- ・ガードパイプ設置済(H27年度)【北海道】

旭岡南緑地

H26 箇所番号: ②

- ・建物が崩れかけており危険

<対策内容>

- ・対応中【都市建設部(住宅課)】

旭岡小学校
文

H27 箇所番号: ④

- ・除雪(遊歩道階段部分を含む)

<対策内容>

- ・定期的な対応はできないが、積雪量に応じて適宜実施【土木部】

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

H26 箇所番号: ①

- ・積雪時、除雪がされておらず危険

<対策内容>

- ・3種除雪路線に指定しており、今後とも計画的に除排雪を実施していく【土木部】

西旭岡2-9号線

旭岡公園