


北海道 函館市 亀尾小中学校校区 (通学路交通安全プログラム対策箇所)



箇所番号:①
 ・大型車交通が多いが、歩道が途中でなくなっており危険
 <対策内容>
 ・交通安全指導【教育委員会】

至 函館駅

箇所番号:③
 ・交通が多いが、横断歩道がなく、歩道も左右に入れ替わるため、児童の道路横断が危険
 <対策内容>
 ・交通安全指導【教育委員会】

箇所番号:②
 ・歩道が途中でなくなっており危険
 <対策内容>
 ・整備計画あり【北海道】

至 古川

箇所番号:④, ⑤
 ・大型車交通が多いが、歩道がなく危険
 <対策内容>
 ・整備計画あり【北海道】

--- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所