

地 質 柱 状 図

調査工事名 串田町 福祉センター新築工事地質、地耐力調査

調査年月日 45年 9月 20日 ~ 9月 22日

深度 10.00 M

調査場所 寧田郡寧田町赤川通り205地内

孔 径 65 M/M

掘削地点番号 N02 標 高 M

孔内水位 (GL) - 0.03M

ボーリング方法 クワリー式 スプリット スピン標準記入試験法

掘削日数 2 日

施 行 者

担 当 者 名

備考

[illegible]