

番号	小学校名	危険箇所		点検実施	実施しない場合、その理由	対策実施担当		
		危険箇所の位置・形状	理由			学校・市教委	道路管理者	警察
1	万年橋小学校	北浜町1番地	学校側にガードレールがあるが、反対側にはない。	○		○(安全教育, 見守り)	○ (ガードパイプ 新設および 老朽化取替)	
2	中島小学校	中島町33番・34番交差点	速度を上げて右折する	○		○(安全教育, 見守り)		
3	中島小学校	中島町35番から松川橋へ渡る道路	抜け道として交通量が多い。	○		○(安全教育, 見守り)		
4	柏野小学校	松陰町20	右折車が多く、横断歩道の青信号との接触の危険が高い	○		○(安全教育, 見守り)		○ (横断歩道 時間調整)
5	東山小学校	東山2丁目10番	歩車道の区別なく、交通量が多い	○		○(安全教育, 見守り)		
6	東山小学校	東山1丁目の松見通	歩車道の区別なく、交通量が多い	○		○(安全教育, 見守り)		
7	東山小学校	東山2丁目64番	歩車道の区別なく、交通量が多い	○		○(安全教育, 見守り)		
8	東山小学校	東山2丁目5番	抜け道となっており、速度が上がりやすい	○		○(安全教育, 見守り)		○ (見守り, 一時停 止違反取締)
9	東山小学校	東山2丁目48番	抜け道となっており、速度が上がりやすい	○		○(安全教育, 見守り)	○ (カーブミラー 設置)	
10	上湯川小学校	市道上湯川43号線交差点	歩車道の区別なく、交通量が多い	○		○(安全教育, 見守り)		
11	上湯川小学校	市道高松古川線	歩道がない, 向かい側に渡れない。	○		○(安全教育, 見守り)		
12	北日吉小学校	日吉町4丁目17	無理な右折車が多く危険	○		○(安全教育, 見守り)		○ (矢印付信号設 置)
13	北日吉小学校	日吉町3丁目~4丁目	道幅が狭く, 歩車道の区別が少なく, 家屋が密集しており見通しが悪い	○		○(安全教育, 見守り)		
14	大船小学校	国道278号大船町36	歩道がなく大型車の通行が多い	○		○(安全教育, 見守り)		
15	港小学校	昭和4-11号線	車通りが多く歩車道の区別なく危険		継続整備		○継続	
16	赤川小学校	道道赤川函館線			継続整備		○継続	