

北海道函館市 駒場小学校区 (通学路交通安全プログラム対策箇所)

R5箇所No. : ④
<通学路の状況>
・歩道橋を降りた児童と自転車の接触事故が発生
※R2年度に注意看板設置済み
<対策方針>
【学校】
・注意看板設置済みで、現地の状況からカーブミラーは、通行の妨げになる可能性があり、設置効果が期待できないことから、引き続き、児童への交通安全指導を実施

R5箇所No. : ⑤
<通学路の状況>
・交通量が多く、横断歩道が設置されていないため、道路横断が危険
<対策方針>
【警察】
・交通量調査を実施したうえで、横断歩道の設置を検討

R5箇所No. : ⑥
<通学路の状況>
・幹線道路への抜け道となっており、交通量が多い
<対策方針>
【学校】
・児童への交通安全指導
【町会等】
・注意看板等の設置を検討

