


# 北海道函館市 鱒川小・中学校区（通学路交通安全プログラム対策箇所）

**R5箇所No. : ⑪**  
**<通学路の状況>**  
・送迎用バスが通る車道の一部が未舗装で、道幅も狭いため、交通事故が発生しやすい状況  
**<対策方針>**  
**【道路管理者（市道）】**  
・現地の状況から道路幅の拡充等は困難であり、引き続き、道路の維持補修による対応を実施



地図の出典元：国土地理院