

# 北海道函館市 赤川小学校区（通学路交通安全プログラム対策箇所）



**R5箇所No. : ㊴**  
**<通学路の状況>**  
・急な下り坂の終点で見通しが悪く、児童が道路横断する際、危険  
**<対策方針>**  
**【警察】**  
・この付近に大学や産廃処理施設があり、一般車両のほかにもバスやトラックなど大型車両の交通量も多いことから交通量調査を実施