

# 北海道函館市 戸倉中学校区 (通学路交通安全プログラム対策箇所)



**R5箇所No. : ③①**

**<通学路の状況>**

- ・見通しが悪い坂道で、交通量が多く、速度を出して走行する車も多いが、横断歩道がなく、道路横断が危険

**<対策方針>**

**【学校】**

- ・坂道でカーブしている箇所のため、車両側から歩行者が確認しづらく、横断歩道の設置に適していない場所であるため、引き続き、付近にある信号機付き横断歩道を利用するよう生徒への交通安全指導を実施