

1. 函館市公共施設カルテ

ver.1.3.0

令和7年 (2025年) 3月31日 現在

| 1 施設基本情報 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------|----------|------------------|-------|--|----------|-------|--|---|---|---|------|---|
| 施設名称 | 犬猫管理所 | | | 所在地 | 函館市見晴町36番地4 | | | 地区区分 | 東央部地区 | | | | | | |
| 大分類 | その他 | | 中分類 | その他 | | | 小分類 | 犬猫収容施設 | | | | | | | |
| 所属部課 | 保健所 生活衛生課 | | | | | | 財産区分 | 行政財産(公用) | | | | | | | |
| 運営主体 | 委託 | | | | | | | | | | | | | | |
| 設置根拠 | 狂犬病予防法第21条 | | | | | | | | | | | | | | |
| 設置目的 | 狂犬病予防法第6条および第18条の規定により抑留した犬を収容するため。 | | | | | |  | | | | | | | | |
| 土地情報 | 市有面積 | 1,712.39 m ² | | 所有区分 | 市有地 | | | | | | | | | | |
| | 借地面積 | — m ² | | 貸主 | — | | | | | | | | | | |
| | 総面積 | 1,712.39 m ² | | 用途地域 | 市街化調整区域 | | | | | | | | | | |
| 建物情報 | 構造 | 組積造 | | | | | | | | | | | | | |
| | 建築面積 | 140.40 m ² | | 階数 | 地上1階(平屋) | | | | | | | | | | |
| | 延べ面積 | 140.40 m ² | | 占有面積 | — m ² | | | | | | | | | | |
| | 建築年度 | 昭和63年(1988年) | | 経過年数 | 36年 | | | | | | | | | | |
| 耐用年数 | 38年 | | 耐震対策 | 現行基準適合 | | | | | | | | | | | |
| 避難所 | × | 地震災害 | × | 津波災害 | × | 洪水災害 | | | | | × | 土砂災害 | × | 火山災害 | × |
| 施設評価 | A 管理運営の効率化 | | | 類似施設 | | | | | | | | | | | |
| 2 運営情報(単位:人, 千円) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入 | 項目 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |  | | | | | | | | |
| | 使用料・手数料 | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計(A) | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出 | 人件費 | 職員 | | | | | | | | | |  | | | |
| | | 会計年度 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 専門職 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事務補助職 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 人件費 計 | | | | | | | | | | | | | |
| | 委託料 | 4,209 | 4,356 | 4,356 | 4,356 | 4,356 | | | | | | | | | |
| | 修繕料等 | 867 | | 3,676 | 4,823 | 4,400 | | | | | | | | | |
| | 光熱水費等 | 468 | 706 | 650 | 549 | 652 | | | | | | | | | |
| | 指定管理料 | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | 530 | 426 | 458 | 512 | 671 | | | | | | | | | |
| 計(B) | 6,074 | 5,488 | 9,140 | 10,240 | 10,079 | | | | | | | | | | |
| 収支(A-B) | △ 6,074 | △ 5,488 | △ 9,140 | △ 10,240 | △ 10,079 | | | | | | | | | | |
| 利用状況 | 利用人数 | 408 | 436 | 405 | 342 | 363 |  | | | | | | | | |
| | (有料) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (無料) | 408 | 436 | 405 | 342 | 363 | | | | | | | | | |
| | 稼働日数 | 244 | 245 | 245 | 242 | 245 | | | | | | | | | |
| | 1日当たりの利用者数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | |

| 3 附属建物情報 | | | | | | | | |
|----------|--------|------|------|----|----|------|------|------|
| No. | 附属建物名称 | 建築面積 | 延べ面積 | 構造 | 階数 | 建築年度 | 経過年数 | 耐震対策 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |

| 4 保全情報 | | | | |
|--------|-------|-------------------|--------|-----------|
| 工事履歴 | | | | |
| No. | 実施年月 | 件名 | 金額(千円) | 受注者 |
| 1 | 令和6年 | 排気筒耐火物積替 | 4,400 | 富士建設工業(株) |
| 2 | 令和5年 | 再燃焼炉耐火物積替 台車耐火物張替 | 4,290 | 富士建設工業(株) |
| 3 | 令和4年 | 主燃焼炉耐火物積替 | 3,564 | 富士建設工業(株) |
| 4 | 令和2年 | 台車耐火物張替 | 836 | 富士建設工業(株) |
| 5 | 平成30年 | 主・再燃焼炉バーナー取替 | 2,301 | 富士建設工業(株) |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |

| 5 備考 |
|------|
| |